

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111 内線 42353
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成21年10月8日

リコール届出番号	2384	リコール開始日	平成21年10月8日
届出者の氏名又は名称	コベルコ建機株式会社 問い合わせ先：品質保証部 代表取締役社長 小谷 重遠 プロダクトサポート室 TEL：082-874-1114		
不具合の部位 (部品名称)	窓ガラス（窓枠固定用樹脂製部品）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席側面開閉式ガラスの窓枠と車体とを固定する樹脂製部品の固定方法が不適切なため、窓枠が確実に固定されていないものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等により樹脂製部品が外れ、最悪の場合、走行中に窓枠が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、樹脂製部品を接着剤で固定する。また、樹脂製部品を点検し損傷しているものは、新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近にNO.2384のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
神 鋼	YE1	SK100W KE100W	YE02-01005 ～ YE02-01966 平成元年6月29日 ～ 平成8年9月20日	628	
	YE2		YE03-02002 ～ YE03-02252 平成8年10月1日 ～ 平成11年9月24日	80	
コベルコ	YE02		YE03-02266 ～ YE03-02426 平成11年12月15日 ～ 平成16年1月13日	15	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成元年6月29日 ～ 平成16年1月13日	(計723台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
(備考)

本件は、平成19年11月14日付届出番号「1999」にてリコール届出を行ったものですが、対象車両の選定に誤りがあることが判明したため、新たに届出するものです。