



# 改善箇所説明図



燃料ポンプフィルタ・デリバリパイプ  
リターンパイプ  
デリバリパイプ（吸気マニフォールド用）  
レギュレータ-燃料ディバイダブロック連結パイプ

燃料パイプ接続部の強度が不足しているため、規定トルク以上で当該接続部を締め付けると、亀裂が発生することがある。そのため、燃料パイプ接続部が損傷し、最悪の場合、燃料が漏れ、排気管等にかかり火災に至るおそれがある。

改善の内容：全車両、燃料パイプを点検し、対象車両は対策品と交換する。  
識別：燃料パイプの形状で識別できるため特に行わない。