

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	---

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成22年6月30日

リコール届出番号	2568	リコール開始日	平成22年7月1日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）内のガス発生剤組付け作業が不適切なため、ガス発生剤の装填量が不足しているものがある。そのため、車両の振動でガス発生剤が粉状となり、エアバッグが展開するとインフレーター内圧の異常な上昇で容器が破損して構成部品が飛散し、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	自動車解体業者からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話もしくはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2568のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	TA-NZE120	カローラ	NZE120-0001010～NZE120-0008135 平成12年8月23日～平成12年12月27日	228	
			NZE120-3000005～NZE120-3005155 平成12年8月22日～平成13年3月29日	1,049	
	TA-NZE121 TA-NZE121G	カローラ カローラフィールダー カローラランクス	NZE121-0001012～NZE121-0042565 平成12年8月23日～平成13年4月3日	8,417	
			NZE121-3000014～NZE121-3044748 平成12年8月22日～平成13年3月22日	11,454	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TA-NZE124 TA-NZE124G	カローラ カローラフィールダー	NZE124-0001007～NZE124-0003490 平成12年8月23日～平成12年12月26日	1,341	
			NZE124-3000004～NZE124-3002678 平成12年8月24日～平成12年12月26日	1,294	
	TA-ZZE122 TA-ZZE122G		ZZE122-0001019～ZZE122-0015709 平成12年8月23日～平成12年12月27日	6,156	
			ZZE122-3000004～ZZE122-3004983 平成12年7月25日～平成12年12月26日	2,839	
	TA-ZZE123G	カローラフィールダー	ZZE123-0001011～ZZE123-0003124 平成12年8月23日～平成12年12月26日	1,233	
	TA-ZZE124 TA-ZZE124G	カローラ カローラフィールダー	ZZE124-0001008～ZZE124-0003417 平成12年8月23日～平成12年12月26日	1,396	
			ZZE124-3000003～ZZE124-3000666 平成12年8月24日～平成12年12月26日	410	
	KE-CE121 KE-CE121G		CE121-0001004～CE121-0001491 平成12年8月24日～平成12年12月26日	150	
			CE121-3000005～CE121-3001202 平成12年8月24日～平成13年3月17日	172	
	TA-ACM10G	カティ	ACM10-0010292～ACM10-0010366 平成13年8月23日～平成13年8月24日	20	
	KH-CXM10G		CXM10-7017088 平成13年8月23日	1	
	GF-SXM15G		SXM15-7023460～SXM15-7023473 平成13年8月23日～平成13年8月24日	4	
	TA-ACM21W	イプサム	ACM21-0021813～ACM21-0022428 平成13年8月23日～平成13年8月27日	44	
			ACM21-5005230～ACM21-5012699 平成13年8月24日～平成13年11月30日	5	
TA-ACM26W		ACM26-0006100～ACM26-0006182 平成13年8月23日～平成13年8月27日	6		
		ACM26-5001215 平成13年8月24日	1		
TA-JCG10	ブレビス	JCG10-0044517～JCG10-0044830 平成13年8月28日～平成13年8月31日	39		
TA-JCG11		JCG11-0022027～JCG11-0022109 平成13年8月28日～平成13年8月31日	15		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	TA-GX110	マークII	GX110-0001001～GX110-0006225 平成12年11月2日～平成13年2月15日	1,180	
			GX110-6000005～GX110-6009022 平成12年9月11日～平成13年1月8日	4,159	
	TA-GX115		GX115-0001001～GX115-0001520 平成12年11月3日～平成13年2月5日	140	
			GX115-6000007～GX115-6001270 平成12年10月12日～平成12年12月27日	654	
	GH-JZX110 TA-JZX110		JZX110-0001002～JZX110-0005731 平成12年11月2日～平成13年2月15日	1,860	
			JZX110-6000043～JZX110-6011004 平成12年10月12日～平成13年1月8日	5,997	
	TA-JZX115		JZX115-0001002～JZX115-0001335 平成12年11月3日～平成13年2月15日	120	
			JZX115-6000003～JZX115-6000658 平成12年10月13日～平成12年12月26日	354	
	(計24型式)		(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成12年7月25日～平成13年11月30日	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。