

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL03-5253-8111(内線 42353)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

### リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成22年7月23日

リコール届出番号	外 - 1689	リコール開始日	平成22年7月23日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・アジア・パシフィック・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 ( 製作国: 米国 製作者名: ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先: GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276 )		
不具合の部位(部品名)	その他装置(車両安定性制御装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両安定性制御装置において、ステアリング角度検出センサーのコネクタ配線の固定が不適切なため、ステアリングの位置調整を行った場合、当該コネクタが引っ張られることがある。そのため、当該コネクタ配線に遊びが発生して接触不良を起こし、最悪の場合、走行中に車両安定性制御装置が誤作動して、一時的にブレーキがかかるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリング角度検出センサーコネクタ配線を点検の上、対象となるものはコネクタにクリップを取り付ける。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者: ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外- 1689 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	GH-X245	コルベット	1G1YY24U755100149 ~ 1G1YY26U865115337 平成16年12月2日 ~ 平成18年2月22日	291	
	GH-X245A	コルベット Z06	1G1YY26Y265100142 ~ 1G1YY26E865100197 平成18年1月12日 ~ 平成18年11月3日	4	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成16年12月2日 ~ 平成18年11月3日	(計295台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。