

連絡先	自動車交通局技術安全部審査課 リコール対策室 TEL 03-5253-8111 内線 42353 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年6月21日

リコール届出番号	2773	リコール開始日	平成23年6月21日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	内圧容器及びその附属装置（エアタンクブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのブレーキ等のエアタンクにおいて、エアタンクブラケットの強度が不足しているため、車体振動等により当該ブラケットに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、エアタンクブラケットが折損し、最悪の場合、エアタンクが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアタンクブラケットを対策品に交換する。なお、部品の準備に時間を要するため、暫定措置として当該ブラケットを点検し、損傷している場合は、補強プレートを追加し補修する。		
不具合件数	12件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2773のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LDG-CVR52A	ギガ	CVR52A-7000001 平成22年12月24日	1	
	LKG-CVR77A		CVR77A-7000004～CVR77A-7000034 平成22年7月22日～平成23年5月19日	31	
	LKG-CXG77AT		CXG77AT-7000001 平成22年11月3日	1	
	LKG-CXM77A		CXM77A-7000001～CXM77A-7000002 平成22年11月15日～平成23年1月11日	2	
	LKG-CXM77AT		CXM77AT-7000010～CXM77AT-7000023 平成22年10月11日～平成23年3月2日	3	
	LKG-CXY77AJ		CXY77AJ-7000003～CXY77AJ-7000022 平成22年7月26日～平成23年5月19日	20	
	LKG-CYE77AM		CYE77AM-7000001～CYE77AM-7000021 平成22年7月30日～平成23年5月18日	21	
	LKG-CYG77AM		CYG77AM-7000003～CYG77AM-7000093 平成22年6月21日～平成23年5月21日	85	
	LKG-CYH77A		CYH77A-7000003～CYH77A-7000021 平成22年7月8日～平成23年5月16日	19	
	LKG-CYJ77A LKG-CYJ77AA		CYJ77A-7000010～CYJ77A-7001468 平成22年6月18日～平成23年5月21日	1,458	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CYJ77AL	ギガ	CYJ77AL-7000001～CYJ77AL-7000014 平成22年8月16日～平成23年3月4日	14	
	LKG-CYJ77AZ		CYJ77AZ-7000002～CYJ77AZ-7000013 平成22年9月13日～平成23年5月14日	12	
	LKG-CYL77A LKG-CYL77AA		CYL77A-7000007～CYL77A-7000902 平成22年5月27日～平成23年5月21日	894	
	LKG-CYL77AM		CYL77AM-7000003～CYL77AM-7000065 平成22年7月21日～平成23年5月20日	62	
	LKG-CYL77AZ		CYL77AZ-7000001～CYL77AZ-7000022 平成22年7月29日～平成23年5月17日	22	
	LDG-CYM52AM		CYM52AM-7000001 平成22年11月25日	1	
	LKG-CYM77A		CYM77A-7000002～CYM77A-7000060 平成22年7月20日～平成23年5月20日	59	
	LKG-CYM77AM		CYM77AM-7000004～CYM77AM-7000053 平成22年7月29日～平成23年5月21日	31	
	LKG-CYM77AZ		CYM77AZ-7000001～CYM77AZ-7000004 平成22年10月26日～平成23年5月18日	4	
	LKG-CYY77A		CYY77A-7000001～CYY77A-7000054 平成22年6月11日～平成23年5月17日	54	
	LKG-CYY77AJ		CYY77AJ-7000001～CYY77AJ-7000014 平成22年8月27日～平成23年5月16日	14	
	LKG-CYY77AY		CYY77AY-7000001～CYY77AY-7000124 平成22年7月28日～平成23年4月12日	124	
	LKG-CYY77AZ		CYY77AZ-7000001～CYY77AZ-7000002 平成22年7月30日～平成23年1月29日	2	
	LKG-CYZ77A		CYZ77A-7000001～CYZ77A-7000077 平成22年6月10日～平成23年5月19日	77	
	LKG-CYZ77AJ		CYZ77AJ-7000001～CYZ77AJ-7000013 平成22年7月31日～平成23年5月13日	13	
	LKG-CYZ77AM		CYZ77AM-7000003～CYZ77AM-7000110 平成22年6月10日～平成23年5月21日	60	
	LDG-CYZ77AMQ		CYZ77AMQ-7000002～CYZ77AMQ-7000014 平成22年8月30日～平成23年5月13日	13	
LDG-CYZ77AV	CYZ77AV-7000003～CYZ77AV-7000005 平成22年8月28日～平成23年5月21日	3			
	(計30型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月27日～平成23年5月21日	(計3,100台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。