

連絡先:自動車局 審査・リコール課
リコール監理室
TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成23年 7月 28日

リコール届出番号	外 1768	リコール開始日	平成23年7月29日
届出者の氏名又は名称	キャタピラー・ジャパン株式会社 代表取締役 竹内 紀行 製作国:英国 製作者名:CATERPILLAR UK Ltd 問合せ先:相模サービス技術部 TEL:042(764)8662		
不具合部位(部品名)	トランスミッションシフトレバー		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションシフトレバー内部構成品のダイオードに製造不良のものがあるため、当該シフトレバー操作時に電気信号がトランスミッション電子コントロールモジュールへ出力されない場合がある。そのため、変速信号が出力されない場合は変速ができなくなり、前後進切替信号が出力されない場合はフェールセーフ機能によりニュートラルにシフトされるため走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションシフトレバーを良品に交換する。		
不具合件数	9件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:使用者を全て把握しているため、ダイレクトメール若しくは電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を全て把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善実施済車には、キャブ後面ガラス左下、又は、キャノピー左支柱下に No. 外 1768 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キャタピラー	SC-WMB	924G	WMB01392 平成19年10月05日	1台	
	SC-WGX	924GZ	WX01348~WX01481 平成19年07月30日~平成20年08月19日	35台	
	SC-WLG	928G	WLG01151~WLG01239 平成19年10月25日~平成20年08月19日	9台	
	EDR-JTM	924H	JTM00211~JTM00726 平成21年11月24日~平成22年02月15日	3台	
	EDR-PED	924HZ	PED00240~PED00498 平成20年09月29日~平成22年01月19日	28台	
	EDR-FTD	930H	FTD00887 平成21年09月29日	1台	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間全体の範囲) 平成19年07月30日~平成22年02月15日	(77台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。