

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

		リコール届出日	平成23年 7月28日	
リコール届出番号	2790	リコール開始日	平成23年 7月29日	
届出者の氏名又は名称	株式会社アイチコーポレーション 代表取締役社長 佐藤 則夫		問合せ先:品質保証部 TEL:048-781-3717	
不具合の部位(部品名)	車枠(シャシフレーム)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	高所作業車の架装において、シャシスペーサの形状が不適切なため、シャシフレームへ取り付けの栓溶接の位置がシャシフレームフランジ端面に近いものがある。そのため、高所作業をするためにアウトリガをセットした際、キャビン等の荷重がシャシフレームに加わり、当該作業の繰り返しによりシャシフレームに亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、シャシフレームが折損するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、シャシフレームを点検し、亀裂があるものは補修をする。 また、全車両、前側シャシスペーサを対策品に交換する。			
不具合件数	6件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 2790のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	U-NKR66EPN KC-NKR66EP	エルフ	NKR66E-7402635~NKR66E-7502689 平成5年6月4日~平成9年3月29日	1625	
ニッサン	KC-AKR66EP	アトラス	AKR66E-7741249~AKR66E-7745686 平成7年8月9日~平成8年10月31日	141	
ニッサン ディーゼル	KC-BKR66EP	コンドル	BKR66E-7741794 平成8年7月17日	1	
	(計 4 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) (平成5年6月4日~平成9年3月29日)	(計 1,767台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。