

連絡先	自動車局審査・リコール課リコール監理室		
TEL	03-5253-8111	内線	42354
アドレス	http://www/mlit.go.jp		

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成23年8月31日

リコール届出番号	外-1777	リコール開始日	平成23年8月31日	
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 代表取締役 ミハエル・シャノ		製作国：オーストリア 製作者名：KTM-Sportmotorcycle AG 問い合わせ先：03-3527-8885	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキキャリパー）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪制動装置のブレーキキャリパーにおいて、ブレーキキャリパーの組み付けボルトのトルク値が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキフルードが漏れ、油圧が減少し、制動力が低下する恐れがある。			
改善措置の内容	全車両、ブレーキキャリパーの組み付けボルトを適切なトルク値で増し締めする。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	メーカー本社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話、直接訪問により通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象台数が少数であり全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、車台ステアリングヘッド右側車台番号後方に No.外-1777 のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	125DUKE	125DUKE	VBKJGA4K3BC000009 ~ VBKJGA4BXBC001349 平成23年3月29日～平成23年8月26日	299	
	(計1型式)	(計1車種)	輸入期間の全体の範囲 平成23年3月29日～平成23年8月26日	(計299台)	

[注意事項]リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。