


改善箇所説明図



コントローラー式

- ステアリング・荷役モータ用コントローラ
- 右走行モータ用コントローラ
- 左走行モータ用コントローラ

注: □ は交換部品を示す。

〔 バッテリーフォークリフトのモータ用コントローラにおいて、内部部品の材質や製造工程が不適切なため、内部部品の端子部が損傷するものがある。そのため、コントローラが正常な制御ができなくなり、走行できなくなる、ステアリング操作ができなくなる又は変速装置が中立位置であるにもかかわらず走行するおそれがある。 〕

改善措置の内容：
全車両、コントローラー式を対策品に交換する。

識別：
各コントローラに白シールを貼り付ける。

