

不具合箇所説明図



不具合発生箇所

リモコン受光部

<車内から見た図>

