


改善箇所説明図

基準不適合発生箇所



注: 内は改善対象部品を示す

バッテリー・マイナスケーブル

保安基準不適合箇所

エンジンルーム内の電気配線において、バッテリー・マイナスケーブルの寸法が不適切なため、マイナスケーブルに過度の張力がかかっているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、マイナスケーブルが破断して、エンジンが停止し、再始動できなくなり、全電気装置が作動しなくなるおそれがある。

改善内容

全車両、バッテリー・マイナスケーブルを適切な寸法のものとの交換する。

識別表示

バッテリー・マイナスケーブルのターミナルに近い配線部分に黄色のマーキングを実施し、運転席のドア開口部にリコールステッカーを貼付する。