


平成23年9月25日から27日の奄美地方における豪雨災害について (大美川 戸口地区)



浸水被害総括

区分	面積 (ha)	家屋(戸)		
		床上	床下	計
H22. 10月	16.6	109	24	133
H23. 9月	23.1	49	11	60

凡 例
H22. 10豪雨 浸水区域
H23. 9豪雨 浸水区域


大美川 大島郡龍郷町戸口地内 (応急対策として大型土のう設置)

現況

平成23年11月11日設置済み



着工前



現況

