



不具合箇所説明図



不具合発生箇所

[車内から見た図]



リモコン受光部