

改善箇所説明図

改善前



ベッドキット折り畳み収納時、車両備え付けのセパレーターバー左側キャッチ部分がベッドに隠れ、セパレーターバーの取付が出来ない

改善後



改善内容

- ①保護仕切（セパレーターバー）を取付けるキャッチ部分をベッドキットに取付ける。
- ②ベッドキット専用セパレーターバーを追加設定する