

改善箇所説明図



対策ハーネス取り付けの場合



対策前




対策後

電装装置




対策品
(前部雾灯用ハーネス)

配線加工の場合



対策前



対策後

注： は、交換・取付部品を示す。

平成 18 年 1 月 1 日以降に輸入し、純正アクセサリーの前部霧灯を取付けた車両において、設計過程における配線方法が、走行用前照灯点灯時に前部霧灯を点灯できない仕様になっている。

改善の内容

全車両確認後、該当するものは前部霧灯の配線に、対策ハーネスの追加、もしくは配線加工を行う。