

連絡先：自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL：03-5253-8111  
内線：42354  
アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 24 年 5 月 30 日

リコール届出番号	2942	リコール開始日	平成 24 年 5 月 30 日
届出者の氏名又は名称	範多機械株式会社 代表取締役社長 大月 由高	問合せ先：製造本部品質保証部 06-6475-9946	
不適合の部位(部品名)	電気配線		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒューズラインからの配線施工が不適切なため、前照灯点灯状態で方向指示器を作動すると、方向指示器の点滅にあわせて、尾灯の電流値が増減することにより尾灯の光度が増減する。		
改善措置の内容	前照灯と車幅灯及び尾灯の電気回路から、方向指示器を独立するように配線及びヒューズを追加する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者：全使用者を把握している為直接電話、訪問等で周知する。</li><li>・ 自動車分解整備業者：全使用者を把握している為周知の為の措置はとらない。</li><li>・ 改善実施済車には、操作パネル側面に、No.2942 のステッカを貼る。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
HANTA	EDM-F40WD3	アスファルトフィニッシャ	F40WD3-21001～ F40WD3-21116 平成 20 年 4 月 22 日 ～平成 23 年 10 月 4 日	113 台	
	1型式	1車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 20 年 4 月 22 日～ 平成 23 年 10 月 4 日	(計 113 台)	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。