

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL-3-5253-8111内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年5月29日

リコール届出番号	2941	リコール開始日	平成24年5月30日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL-120-324-230		
不具合の部位(部品名)	原動機 (クランクシャフトプーリー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックにおいて、クランクシャフトプーリーの製造が不適切なため、ベルト溝部の肉厚が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該プーリーが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランクシャフトプーリーを点検し、不具合品が装着されていた場合は良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2941のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FK61F	ふそう ファイター	FK61F-700046～FK61F-705690 平成17年11月2日～平成19年6月28日	20	
	PA-FK61FH		FK61FH-770179 平成16年11月10日	1	
	PA-FK61FJ		FK61FJ-770259～FK61FJ-770707 平成16年11月8日～平成17年5月23日	3	
	PA-FK61FK		FK61FK-770018～FK61FK-771849 平成16年5月24日～平成17年3月24日	6	
	PA-FK61FL		FK61FL-770164～FK61FL-770195 平成17年3月29日～平成17年4月26日	2	
	PA-FK64F		FK64F-700035～FK64F-701729 平成17年11月28日～平成19年6月26日	14	
	PA-FK64FJ		FK64FJ-775033～FK64FJ-775035 平成17年9月5日～平成17年9月20日	2	
	PA-FK64FK		FK64FK-770115～FK64FK-770569 平成16年8月24日～平成17年5月10日	3	
	PA-FK64FM		FK64FM-700623 平成18年5月26日	1	
	PJ-FK61FMZ		FK61FMZ-770055～FK61FMZ-770064 平成17年2月10日～平成17年3月16日	2	
	PJ-FK64FKZ		FK64FKZ-770015 平成16年8月19日	1	
	PJ-FK64FLZ		FK64FLZ-770023 平成16年12月20日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PJ-FK65FZ	ふそう ファイター	FK65FZ-700057 平成 18 年 1 月 31 日	1	
	PJ-FM62FLZ		FM62FLZ-770047～FM62FLZ-775006 平成 17 年 4 月 14 日～平成 17 年 8 月 18 日	2	
	PJ-FM62FZ		FM62FZ-700141～FM62FZ-700207 平成 18 年 8 月 25 日～平成 19 年 4 月 10 日	2	
	PJ-FQ61FK		FQ61FK-770008 平成 16 年 9 月 9 日	1	
	PJ-FQ61FU		FQ61FU-770021 平成 17 年 2 月 3 日	1	
	PJ-FQ62F		FQ62F-700009～FQ62F-700565 平成 17 年 12 月 16 日～平成 19 年 5 月 24 日	4	
	PDG-FK61F		FK61F-530010～FK61F-721635 平成 20 年 3 月 21 日～平成 23 年 7 月 20 日	809	
	PDG-FK62FY		FK62FY-540050～FK62FY-540056 平成 22 年 7 月 2 日～平成 22 年 7 月 30 日	7	
	PDG-FK62FZ		FK62FZ-540154～FK62FZ-540286 平成 19 年 8 月 10 日～平成 22 年 8 月 2 日	53	
	PDG-FK64F		FK64F-540276～FK64F-720977 平成 19 年 7 月 20 日～平成 23 年 7 月 16 日	529	
	PDG-FK65FY		FK65FY-540041～FK65FY-540049 平成 22 年 7 月 7 日～平成 22 年 8 月 26 日	9	
	PDG-FK65FZ		FK65FZ-540039～FK65FZ-720373 平成 19 年 11 月 28 日～平成 22 年 8 月 3 日	43	
	PDG-FM62FZ		FM62FZ-520012～FM62FZ-520060 平成 20 年 7 月 10 日～平成 20 年 12 月 11 日	2	
	PDG-FQ62F		FQ62F-520007～FQ62F-720038 平成 19 年 8 月 9 日～平成 22 年 7 月 30 日	18	
	LDG-FQ62F		FQ62F-550009～FQ62F-550192 平成 22 年 7 月 15 日～平成 24 年 2 月 7 日	184	
	LKG-FK62FZ		FK62FZ-550008～FK62FZ-550646 平成 22 年 7 月 2 日～平成 24 年 2 月 10 日	639	
	LKG-FK65FZ		FK65FZ-550007～FK65FZ-550431 平成 22 年 7 月 6 日～平成 24 年 2 月 20 日	425	
	SKG-FK61F		FK61F-550008～FK61F-550954 平成 22 年 11 月 18 日～平成 24 年 4 月 20 日	945	
	SKG-FK62FY		FK62FY-550002～FK62FY-550156 平成 22 年 7 月 15 日～平成 24 年 2 月 8 日	155	
	SKG-FK64F		FK64F-550003～FK64F-550529 平成 22 年 8 月 26 日～平成 24 年 4 月 20 日	527	
SKG-FK65FY	FK65FY-550004～FK65FY-550073 平成 22 年 8 月 24 日～平成 24 年 1 月 30 日	70			
SKG-FK66F	FK66F-550001～FK66F-550005 平成 23 年 8 月 29 日～平成 24 年 1 月 16 日	5			
(計 34 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 5 月 24 日～平成 24 年 4 月 20 日	(計 4,487 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。