


## 改善箇所説明図



### 基準不適合箇所

農業用薬剤散布車のブレーキパイプにおいて、組立時のバラツキにより当該パイプが近傍にあるパワーステアリング配管に接触しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、配管の振動によりブレーキパイプの接触部分が磨耗して穴が生じる場合があり、最悪の場合、当該穴部からブレーキフルードが流出しブレーキ操作ができなくなるおそれがある。

### 改善措置の内容

全車両、ブレーキ配管を点検し、配管に接触痕がないものは所定の間隔があるか確認し必要に応じて組付を調整し所定の間隔を設ける。接触痕があるものはブレーキパイプを交換し組付を調整し所定の間隔を設ける。