

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 10月 31日

リコール届出番号	3052	リコール開始日	平成24年 11月 1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	速度計（車速信号用パルスコンバータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車速信号を変換して車速を表示させるパルスコンバータにおいて、内部素子の電圧変化に対する対応能力が不十分なため、当該素子が焼損し、速度表示できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パルスコンバータを確認し、サージ対応を施した対策品の識別シールがない場合、対策品のパルスコンバータと交換する。		
不具合件数	55件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No. 3052」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	JDS - KRC005	カトウ KR - 25H 型ラフター	KRC005-5238 ~ KRC005-5450 平成23年10月19日～平成24年6月19日	202台	
カトウ	JDS - KRC006	カトウ KR - 70H 型ラフター	KRC006-0245 ~ KRC006-0334 平成23年10月22日～平成24年6月27日	74台	
カトウ	JDS - KRC007	カトウ KRM - 25H 型ラフター	KRC007-0110 ~ KRC007-0124 平成23年10月25日～平成24年5月22日	15台	
カトウ	EDR - KRC008	カトウ KRM - 13H (M)型ラフター	KRC008-0385 ~ KRC008-0560 平成23年10月28日～平成24年5月23日	163台	
カトウ	JDS - KRC010	カトウ KRM - 35H 型ラフター	KRC010-0104 ~ KRC010-0130 平成23年10月24日～平成24年6月5日	27台	
	(計5型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年10月19日～平成24年6月27日	(計481台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。