


不具合箇所説明図



対象の製品名	部品番号	良品	不具合品
小型トラック用 ドラッグフォイル	MK461931	三菱 D1 型 FB7系 FD7系 FE7系 FG7系 FBA系 FDA系 FEA系 FGA系 FUSO	三菱 D1 型 FB7系 FD7系 FE7系 FG7系 FUSO
	MK461932	三菱 D2 型 FB7系 FD7系 FE7系 FG7系 FBA系 FDA系 FEA系 FGA系 FUSO	三菱 D2 型 FB7系 FD7系 FE7系 FG7系 FUSO
	MK461933	三菱 D3 型 FE7系 FG7系 FEA系 FGA系 FUSO	三菱 D3 型 FE7系 FG7系 FUSO
	MK461934	三菱 D4 型 FE7系 FG7系 FEA系 FGA系 FUSO	三菱 D4 型 FE7系 FG7系 FUSO
	MK461935	三菱 D5 型 FE8系 FF8系 FG8系 FEB系 FEC系 FGB系 FUSO	三菱 D5 型 FE8系 FF8系 FG8系 FUSO
	MK461936	三菱 D6 型 FE8系 FF8系 FG8系 FEB系 FEC系 FGB系 FUSO	三菱 D6 型 FE8系 FF8系 FG8系 FUSO

後付け部品として販売した小型トラック用の導風板（ドラッグフォイル）において、適用車型ラベルの型式に記載が漏れたものがある。（10年型の型式が漏れた。）

改善の内容

良品の適用車型ラベルに貼りかえる。