

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111（内線）42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年5月14日

リコール届出番号	外 - 1923	リコール開始日：平成25年5月15日
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 上野 国久 （製作国： フランス共和国） （製作者名： オートモビル・シトロエン） （問い合わせ先：0120-55-4106 シトロエンコール）	
不具合部位（部品名）	後付装置(地上デジタルTVチューナーキット)	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーラーオプションとして販売した地上デジタルTVチューナーキット（該当する部品番号SI70B201）の地上デジタルTVアンテナを取付けしている車両において、当該アンテナが運転者席および助手席の側面ガラスに取付けられているため、道路運送車両の保安基準に適合しないものがある。	
改善措置の内容	全車両、取付け状態を確認し、保安基準不適合の場合は、当該アンテナを取外し、後部左右のクォーターガラスに新品を取付ける。	
不具合件数	1件	事故の有無 なし
発見の動機	販売店からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：対象台数が極めて少数であり、全ての使用者を把握しているため、機関誌等への掲載は行わない。 ● 対策実施済車両：対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1923のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シトロエン	ABA-B58RFJP	「C4ピカソ」	VF7UARFJH45178715～VF7UARFJH45233379 平成19年11月9日～平成20年1月21日	2台	
合計	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成19年11月9日～平成20年1月21日	2台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。