

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年6月11日

リコール届出番号	3165	リコール開始日	平成25年6月11日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 <span style="float: right;">( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )</span>		
不具合の部位(部品名)	黄色点滅灯		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	道路維持作業用自動車に備える黄色点滅灯において、反射鏡を回転させるメインギアの製造バラツキにより、低温時に収縮してメインギア内径と電球ソケットボスとの隙間が無くなる場合がある。その場合、メインギアおよび反射鏡が動かなくなるため、点滅灯が点滅しなくなる。		
改善措置の内容	全車両、黄色点滅灯一式を対策品と交換する。		
不具合件数	11件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車にはステッカ(No.3165)をキャブ内側の後部窓左下に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	KDP-WA115	「WA100-6」	WA115-81564～WA115-82362 平成24年7月4日～平成25年2月6日	78台	
		「WA150-6」	WA115-81578～WA115-82211 平成24年7月11日～平成24年11月26日	21台	
	EDR-WA105	「WA200-6」	WA105-72203～WA105-72450 平成24年6月20日～平成25年1月21日	28台	
	EDR-WA103	「WA270-6」	WA103-77304～WA103-77318 平成24年6月29日～平成24年8月23日	3台	
	EDR-WA108	「WA320-6」	WA108-71683～WA108-71753 平成24年7月31日～平成24年11月9日	3台	
	JDS-WA095	「WA380-6」	WA095-66800 平成24年10月31日	1台	
	SB-W108	「WA100-5」	WA108-75891～WA108-76969 平成20年12月25日～平成22年8月6日	2台	
(計6型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年12月25日～平成25年2月6日	(計136台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。