

改善箇所説明図



C600 Sport



C600 Sport メーターパネル

メーターパネル

注： は対象部品を示す

基準不適合発生箇所

メーターパネル制御ユニットのソフトウェアが不適切なため、バッテリー電圧が低下している状態でイグニッションオフ又はオンの操作を行うと、メーターパネル表示の作動不良やエンジン始動不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品のソフトウェアに書き換える。

識別マーク(白点)

車体番号打刻位置(フロント右フレーム)上に白ペイントマークを付ける(図示とおりに)

