


改善箇所説明図



注：□ は修正部品を示す。

前方障害物衝突軽減装置（プリクラッシュセーフティシステム）において、ミリ波レーダーによる障害物検知ソフトが不適切なため、乱反射したミリ波情報を稀に前方障害物と誤認識し、衝突の可能性がないのに自動ブレーキが作動して、予期せぬ急制動がかかるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該コンピュータの障害物検知ソフトを修正する。

識別

改善済車両には車台番号打刻位置の左側に黄色ペイントを塗布する。