

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 2月 4日

リコール届出番号	3300	リコール開始日	平成26年 2月 7日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日本除雪機製作所 代表取締役 中西 康博	問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136	
不具合の部位（部品名）	内圧容器及びその附属装置（空気圧力計）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	制動装置用内圧容器の圧力を表示する圧力計において、使用機器の最低有効作動圧力を目盛に表示していないため保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、圧力計に最低有効作動圧力表示銘板を追加する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	無し
発見の動機	新規検査時、自動車検査官からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : 直接客先に通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 対象台数が少数で、全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に、No. 3300のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	UDS-R03D	「HTR306」	R03D-0001～ R03D-0116 平成24年12月11日～平成26年1月23日	113	
ニッセキ	UDS-R06D	「HTR407」	R06D-0001～ R06D-0016 平成24年12月14日～平成26年1月23日	16	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年12月11日～平成26年1月23日	(計129台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。