

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年3月6日

リコール届出番号	3317	リコール開始日	平成26年3月7日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	電気装置（スタータケーブル）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスにおいて、スタータケーブルの固定部の構造が不適切なため、エンジン振動により当該ケーブルの被覆が摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ケーブルの素線が露出して短絡し、最悪の場合、エンジン始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタータケーブルにPVCチューブ及びコルゲートチューブを追加し、クリップを対策品に交換する。尚、スタータケーブルを点検し、素線に損傷のある場合は当該ケーブルを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3317のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	「エルガ」	LV234L1-7000981～LV234L1-7001279 平成18年12月22日～平成19年8月21日	269	
	PDG-LV234L2 PKG-LV234L2		LV234L2-7000008～LV234L2-7001135 平成19年2月27日～平成22年8月4日	1,093	
	LDG-LV234L3 LKG-LV234L3 QDG-LV234L3 QKG-LV234L3 QPG-LV234L3 QQG-LV234L3		LV234L3-7000004～LV234L3-7000532 平成22年9月10日～平成25年3月26日	503	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000483～LV234N1-7000650 平成19年1月11日～平成19年8月3日	137	
	PDG-LV234N2 PKG-LV234N2		LV234N2-7000001～LV234N2-7000750 平成19年3月14日～平成22年7月26日	654	
	LDG-LV234N3 LKG-LV234N3 QDG-LV234N3 QKG-LV234N3 QPG-LV234N3 QQG-LV234N3		LV234N3-7000002～LV234N3-7000573 平成22年8月30日～平成25年4月5日	536	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234Q1	「エルガ」	LV234Q1-7000084～LV234Q1-7000106 平成19年1月18日～平成19年8月6日	22	
	PDG-LV234Q2 PKG-LV234Q2		LV234Q2-7000002～LV234Q2-7000168 平成19年9月4日～平成22年8月23日	150	
	LDG-LV234Q3 LKG-LV234Q3 QDG-LV234Q3 QKG-LV234Q3 QPG-LV234Q3		LV234Q3-7000002～LV234Q3-7000121 平成22年9月22日～平成25年3月13日	115	
	PA-LR234J1	「エルガミオ」	LR234J1-7000639～LR234J1-7000727 平成18年12月25日～平成19年7月27日	61	
	PDG-LR234J2		LR234J2-7000004～LR234J2-7001356 平成19年8月20日～平成23年7月20日	1,310	
	日野	PA-KR234J1	「日野 レインボ-Ⅱ」	KR234J1-7000205～KR234J1-7000256 平成18年12月25日～平成19年8月8日	
	(計29型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月22日～平成25年4月5日	(計4,902台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。