

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 3月 6日

リコール届出番号	3318	リコール開始日	平成26年 3月 7日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	電気装置(スタータケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスにおいて、スタータケーブルの固定部の構造が不適切なため、エンジン振動により当該ケーブルの被覆が摩耗するものがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、当該ケーブルの素線が露出して短絡し、最悪の場合、エンジン始動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタータケーブルにPVCチューブ及びコルゲートチューブを追加し、クリップを対策品に交換する。尚、スタータケーブルを点検し、素線に損傷のある場合は当該ケーブルを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3318のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	「日野ブルーリボンII」	KV234L1-7000472~KV234L1-7000602 平成18年12月25日~平成19年 7月17日	111	
	PDG-KV234L2 PDG-KV234L2 PKG-KV234L2		KV234L2-7000001~KV234L2-7000531 平成19年 6月27日~平成22年 7月30日	510	
	LDG-KV234L3 LDG-KV234L3 LKG-KV234L3 QDG-KV234L3 QDG-KV234L3改 QKG-KV234L3 QPG-KV234L3 QPG-KV234L3		KV234L3-7000001~KV234L3-7000306 平成22年 8月30日~平成25年 3月26日	304	
	PJ-KV234N1 PJ-KV234N1改	KV234N1-7000313~KV234N1-7000545 平成19年 1月 8日~平成19年 8月20日	158		
	PDG-KV234N2 PDG-KV234N2 PKG-KV234N2 PKG-KV234N2	KV234N2-7000001~KV234N2-7000663 平成19年 8月24日~平成22年 7月30日	631		
		国[01]054926 平成19年12月 6日	1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考			
日野	LDG-KV234N3 LDG-KV234N3 LKG-KV234N3 LKG-KV234N3 QDG-KV234N3 QDG-KV234N3 QKG-KV234N3 QKG-KV234N3 QPG-KV234N3 QPG-KV234N3	「日野 ブルーリボンⅡ」	KV234N3-7000001～KV234N3-7000470 平成22年 8月26日～平成25年 3月26日	468				
	PJ-KV234Q1 PJ-KV234Q1改		KV234Q1-7000151～KV234Q1-7000214 平成19年 1月22日～平成19年 8月 9日			64		
	PDG-KV234Q2 PDG-KV234Q2 PKG-KV234Q2 PKG-KV234Q2		KV234Q2-7000001～KV234Q2-7000226 平成19年 8月 9日～平成22年 7月21日			226		
	LDG-KV234Q3 LDG-KV234Q3 LKG-KV234Q3 LKG-KV234Q3 QDG-KV234Q3 QDG-KV234Q3 QKG-KV234Q3 QKG-KV234Q3 QPG-KV234Q3 QPG-KV234Q3		KV234Q3-7000001～KV234Q3-7000134 平成22年 8月23日～平成25年 3月22日			133		
	PDG-KR234J2 PDG-KR234J2改		「日野 レインボーⅡ」			KR234J2-7000001～KR234J2-7000974 平成19年 8月24日～平成23年 8月24日	970	
	(計 46 型式)		(計 2 車種)			(製作期間の全体の範囲) 平成18年12月25日～平成25年 3月26日	(計 3576 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。