

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年3月25日

リコール届出番号	3331	リコール開始日	平成26年 3月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 ( 問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686 )		
不適合の部位(部品名)	助手席		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	2名用キャブの助手席において、座席の奥行寸法が不足しているため、保安基準に適合していない。		
改善措置の内容	全車両、助手席の座席を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車にはステッカ(No.3331)をキャブの後部窓内側左下に貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	KDP-WA115	「WA100-6」	WA115-81596～WA115-83672 平成24年7月23日～平成25年12月18日	119台	
		「WA150-6」	WA115-81606～WA115-83716 平成24年7月27日～平成26年1月7日	136台	
	EDR-WA105	「WA200-6」	WA105-72234～WA105-72985 平成24年8月7日～平成25年10月21日	135台	
	EDR-WA103	「WA270-6」	WA103-77312～WA103-77686 平成24年7月31日～平成25年10月22日	99台	
	EDR-WA108	「WA320-6」	WA108-71679～WA108-72130 平成24年7月25日～平成25年10月21日	65台	
	JDS-WA095	「WA380-6」	WA095-66804～WA095-66985 平成24年11月8日～平成25年3月22日	19台	
(計5型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年7月23日～平成26年1月7日	(計573台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。