



# 改善箇所説明図



基準不適合箇所 / 左側リアドアで図示  
リア ドアロック



チャイルド セーフティロック

## 基準不適合の内容

リアドアロック機構において、車室内からドアラッチを解除するレバーの成形が不適切なため、チャイルドセーフティロック作動時に車室内からドアを開けようとする、チャイルドセーフティロックが解除されることがある。そのため、最悪の場合、リアドアが開くおそれがある。

(注) チャイルドセーフティロック：後席に子供を乗せた際、走行中に子供がドアを開けて転落することを防ぐための機構

## 改善措置の内容

左右両側のリア ドアロック機構の部品番号と生産時期を確認し、不具合品の場合は、良品と交換する。