

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年5月29日

リコール届出番号	3364	リコール開始日	平成26年5月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ピストン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック用エンジンにおいて、DPD（粒子状物質除去装置）再生時のエンジン制御プログラムが不適切なため、ピストンの温度が高くなり、ピストンに過大な負荷がかかり、亀裂が生じるものがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、ピストンに穴が開き、エンジン出力の低下及び白煙を排出し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御プログラムを書き換え、サーモスタット、オイルサーモバルブを対策品に交換する。また、車両走行データを確認し、負荷及びその頻度の高い車両はピストンを点検し、亀裂のあるものはエンジンを対策品に交換する。		
不具合件数	61件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3364のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CXE77A QKG-CXE77A	「ギガ」	CXE77A-7000002～CXE77A-7000270 平成22年9月6日～平成25年12月9日	15	
	LKG-CXG77A QKG-CXG77A		CXG77A-7000001～CXG77A-7000090 平成22年11月8日～平成25年8月1日	53	
	LKG-CXM77A QKG-CXM77A		CXM77A-7000001～CXM77A-7000052 平成22年11月15日～平成26年1月30日	52	
	LKG-CXY77AJ QKG-CXY77AJ		CXY77AJ-7000004～CXY77AJ-7000191 平成22年8月27日～平成26年2月17日	63	
	LKG-CXZ77AT QKG-CXZ77AT		CXZ77AT-7000006～CXZ77AT-7006020 平成22年6月3日～平成26年2月24日	4,751	
	LKG-CYE77AZ QKG-CYE77AZ		CYE77AZ-7000020～CYE77AZ-7000098 平成23年6月28日～平成25年12月16日	24	
	LKG-CYG77AM		CYG77AM-7000039～CYG77AM-7000163 平成22年12月2日～平成23年10月22日	6	
	LKG-CYH77A QKG-CYH77A		CYH77A-7000003～CYH77A-7000270 平成22年7月8日～平成26年2月11日	266	
	LKG-CYJ77A LKG-CYJ77AA QKG-CYJ77A QKG-CYJ77AA		CYJ77A-7000010～CYJ77A-7008752 平成22年6月18日～平成26年2月22日	8,697	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CYJ77AL QKG-CYJ77AL	「ギガ」	CYJ77AL-7000002～CYJ77AL-7000032 平成22年10月6日～平成25年9月26日	30	
	LKG-CYJ77AZ QKG-CYJ77AZ		CYJ77AZ-7000002～CYJ77AZ-7000049 平成22年9月13日～平成25年11月2日	41	
	LKG-CYL77A LKG-CYL77AA QKG-CYL77A QKG-CYL77AA		CYL77A-7000007～CYL77A-7004920 平成22年5月27日～平成26年2月19日	4,795	
	LKG-CYL77AM QKG-CYL77AM		CYL77AM-7000004～CYL77AM-7000348 平成22年8月7日～平成26年2月18日	242	
	LKG-CYL77AZ QKG-CYL77AZ		CYL77AZ-7000001～CYL77AZ-7000092 平成22年7月29日～平成26年1月10日	77	
	LKG-CYM77A QKG-CYM77A		CYM77A-7000002～CYM77A-7000394 平成22年7月20日～平成26年2月18日	384	
	LKG-CYM77AM QKG-CYM77AM		CYM77AM-7000004～CYM77AM-7000350 平成22年7月29日～平成26年2月17日	312	
	LKG-CYM77AZ QKG-CYM77AZ		CYM77AZ-7000001～CYM77AZ-7000010 平成22年10月26日～平成25年10月22日	10	
	LKG-CYY77A QKG-CYY77A		CYY77A-7000001～CYY77A-7000356 平成22年6月11日～平成26年2月12日	356	
	LKG-CYY77AJ QKG-CYY77AJ		CYY77AJ-7000001～CYY77AJ-7000097 平成22年8月27日～平成26年2月10日	81	
	LKG-CYY77AY QKG-CYY77AY		CYY77AY-7000001～CYY77AY-7000823 平成22年7月28日～平成26年2月13日	160	
	LKG-CYY77AZ QKG-CYY77AZ		CYY77AZ-7000001～CYY77AZ-7000018 平成22年7月30日～平成25年9月5日	18	
	LKG-CYZ77A QKG-CYZ77A		CYZ77A-7000001～CYZ77A-7000585 平成22年6月10日～平成26年2月12日	583	
	LKG-CYZ77AJ QKG-CYZ77AJ		CYZ77AJ-7000001～CYZ77AJ-7000132 平成22年7月31日～平成26年2月1日	132	
	LKG-CYZ77AM QKG-CYZ77AM		CYZ77AM-7000003～CYZ77AM-7000992 平成22年6月10日～平成26年2月14日	972	
	LDG-CYZ77AMQ QDG-CYZ77AMQ		CYZ77AMQ-7000002～CYZ77AMQ-7000054 平成22年8月30日～平成26年2月12日	52	
	LDG-CYZ77AV QDG-CYZ77AV		CYZ77AV-7000003～CYZ77AV-7000048 平成22年8月28日～平成26年1月13日	44	
	LKG-EXD77AD QKG-EXD77AD		EXD77AD-7000003～EXD77AD-7000262 平成22年9月21日～平成26年2月14日	256	
	LKG-EXD77AG QKG-EXD77AG		EXD77AG-7000003～EXD77AG-7000190 平成22年10月20日～平成26年2月18日	187	
	LKG-EXD77AL QKG-EXD77AL		EXD77AL-7000002～EXD77AL-7000019 平成22年12月28日～平成26年1月27日	18	
(計61型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月27日～平成26年2月24日	(計22,677台)		

(備考) 本届出は、平成24年5月31日付け「届出番号2947」のリコール届出において、新たな要因が判明したため、対象範囲の見直しをして、再度対策を行うものである。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。