

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 9月10日

リコール届出番号	3430	リコール開始日	平成26年 9月11日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	①燃料装置(燃料フィルタ) ②動力伝達装置(センターベアリング固定金具)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①ディーゼル車の燃料装置において、原動機に取り付けられている燃料フィルタの強度が不足しているため、頻繁に原動機の始動、停止を行うと燃料圧力の変動により、燃料フィルタのケースに亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行してフィルタケースが破損して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 ②動力伝達装置において、センターベアリング固定金具をフレームに固定するボルトの締め付けトルク並びに締め付け作業が不適切なため、走行中の振動等により、ボルトが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、緩みが進行して、最悪の場合、固定金具がフレームから外れてプロペラシャフトが脱落して走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、当該燃料フィルタを対策品に交換する。 ②全車両、当該ボルトとナットを対策品に交換し、適正トルクで締め付ける。		
不具合件数	①16件、②6件	事故の有無	①、②ともになし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3430のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SJG-XKC605M TQG-XKC605M	「日野 デュトロ」	XKC605-0001005～XKC605-0001587 平成23年 2月11日～平成26年 1月 7日	309	① 309
	SJG-XKC645M TQG-XKC645M		XKC645-0001001～XKC645-0001072 平成23年 8月 7日～平成25年12月16日	72	① 72
	SJG-XKC655M TQG-XKC655M		XKC655-0001001～XKC655-0001048 平成23年 7月27日～平成25年12月19日	42	①+② 42
	SJG-XKU600M SJG-XKU600X TQG-XKU600M TQG-XKU600X		XKU600-0001002～XKU600-0001457 平成23年 7月 6日～平成26年 1月17日	430	① 430
	SJG-XKU605M TQG-XKU605M		XKU605-0001002～XKU605-0001245 平成23年 7月11日～平成26年 1月10日	191	① 191
	SJG-XKU640M TQG-XKU640M		XKU640-0001001～XKU640-0001040 平成23年 7月 9日～平成25年11月26日	38	① 38

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	SJG-XKU645M TQG-XKU645M	「日野 デュトロ」	XKU645-0001001～XKU645-0001043 平成23年 7月11日～平成25年12月 9日	42	① 42
	SJG-XKU650M TQG-XKU650M		XKU650-0001001～XKU650-0001160 平成23年 7月10日～平成26年 1月20日	129	① 2 ①+② 127
	SJG-XKU655M TQG-XKU655M		XKU655-0001001～XKU655-0001132 平成23年 7月11日～平成25年12月18日	106	①+② 106
	SJG-XKU700M TQG-XKU700M		XKU700-0001001～XKU700-0001067 平成23年 7月11日～平成26年 1月14日	64	① 64
	SJG-XKU710M TQG-XKU710M		XKU710-0001004～XKU710-0002115 平成23年 2月 3日～平成26年 1月20日	1,007	① 1007
	SJG-XKU720M SJG-XKU720M改 TQG-XKU720M TQG-XKU720M改		XKU720-0001001～XKU720-0001282 平成23年 7月 5日～平成26年 1月18日	263	① 263
	SKG-XZC600M TKG-XZC600M		XZC600-0001008～XZC600-0003846 平成23年 7月 6日～平成26年 1月20日	911	① 911
	SKG-XZC605M SKG-XZC605Y TKG-XZC605M TKG-XZC605Y		XZC605-0001003～XZC605-0007025 平成23年 7月 6日～平成26年 1月23日	2,530	① 2530
	SKG-XZC610T TKG-XZC610T		XZC610-0001001～XZC610-0003444 平成23年 7月10日～平成26年 1月28日	2,013	① 2013
	SKG-XZC630T TKG-XZC630T		XZC630-0001001～XZC630-0001441 平成23年 2月 7日～平成26年 1月28日	310	① 310
	SKG-XZC645M TKG-XZC645M		XZC645-0001005～XZC645-0002367 平成23年 7月11日～平成26年 1月18日	832	① 832
	SKG-XZC655M TKG-XZC655M		XZC655-0001003～XZC655-0001951 平成23年 7月16日～平成26年 1月20日	752	① 11 ①+② 741
	SKG-XZC675M SKG-XZC675T TKG-XZC675M TKG-XZC675T		XZC675-0001001～XZC675-0001678 平成23年 7月 9日～平成26年 1月15日	339	① 339
	SKG-XZC710M TKG-XZC710M		XZC710-0001001～XZC710-0001838 平成23年 7月 9日～平成26年 1月20日	654	① 654
	SKG-XZU600E SKG-XZU600E改 SKG-XZU600F SKG-XZU600M SKG-XZU600T SKG-XZU600X SKG-XZU600X改 TKG-XZU600E TKG-XZU600E改 TKG-XZU600F TKG-XZU600F改 TKG-XZU600M TKG-XZU600T TKG-XZU600X TKG-XZU600X改		XZU600-0001001～XZU600-0007231 平成23年 2月10日～平成26年 2月12日	5,331	① 5331

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	SKG-XZU605M TKG-XZU605M	「日野 デュトロ」	XZU605-0001001～XZU605-0006675 平成23年 2月 7日～平成26年 1月21日	2,865	① 2865
	SKG-XZU610T TKG-XZU610T		XZU610-0001001～XZU610-0001815 平成23年 7月10日～平成26年 1月28日	674	① 674
	SKG-XZU620T TKG-XZU620T		XZU620-0001001～XZU620-0005150 平成23年 2月14日～平成26年 1月30日	3,363	① 3363
	SKG-XZU630T TKG-XZU630T		XZU630-0001001～XZU630-0001951 平成23年 7月 6日～平成26年 1月29日	833	① 833
	SKG-XZU640F SKG-XZU640M TKG-XZU640F TKG-XZU640M		XZU640-0001002～XZU640-0003057 平成23年 7月 9日～平成26年 1月20日	1,675	① 1675
	SKG-XZU645M TKG-XZU645M		XZU645-0001003～XZU645-0001746 平成23年 7月11日～平成26年 1月17日	381	① 381
	SKG-XZU650F SKG-XZU650M TKG-XZU650F TKG-XZU650M		XZU650-0001004～XZU650-0005041 平成23年 7月 6日～平成26年 1月21日	2,854	① 38 ①+② 2816
	SKG-XZU655M SKG-XZU655M改 TKG-XZU655M TKG-XZU655M改		XZU655-0001001～XZU655-0002637 平成23年 7月10日～平成26年 1月21日	765	① 15 ①+② 750
	SKG-XZU675M SKG-XZU675T TKG-XZU675M TKG-XZU675T		XZU675-0001004～XZU675-0003658 平成23年 7月10日～平成26年 1月30日	1,647	① 1647
	SKG-XZU685M TKG-XZU685M		XZU685-0001003～XZU685-0003341 平成23年 7月 9日～平成26年 1月18日	1,636	① 1636
	SKG-XZU695M TKG-XZU695M		XZU695-0001002～XZU695-0001865 平成23年 7月 9日～平成26年 1月20日	461	① 2 ①+② 459
	SDG-XZU700M SDG-XZU700M改 SDG-XZU700X SKG-XZU700M TKG-XZU700M TKG-XZU700M改 TKG-XZU700X		XZU700-0001003～XZU700-0003186 平成23年 7月 9日～平成26年 1月20日	1,926	① 1926
	SDG-XZU710M SDG-XZU710M改 SKG-XZU710M SKG-XZU710M改 TDG-XZU710M TDG-XZU710M改 TKG-XZU710M TKG-XZU710M改		XZU710-0001005～XZU710-0009198 平成23年 7月 3日～平成26年 1月21日	5,848	① 5849
			国[01]041624 平成24年 6月 1日	1	
	SDG-XZU720M SDG-XZU720M改 SKG-XZU720M TDG-XZU720M TDG-XZU720M改 TKG-XZU720M TKG-XZU720M改		XZU720-0001003～XZU720-0006252 平成23年 7月 3日～平成26年 1月20日	3,384	① 3384

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	SDG-XZU730M TDG-XZU730M TKG-XZU730M	「日野 デュトロ」	XZU730-0001002～XZU730-0001529 平成23年 7月 5日～平成26年 1月18日	376	① 376
	SKG-XZU775M TKG-XZU775M TKG-XZU775M改		XZU775-0001002～XZU775-0001566 平成23年 8月24日～平成26年 1月17日	321	① 3 ①+② 318
トヨタ	SJG-XKC605 TQG-XKC605	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XKC605-0001029～XKC605-0001588 平成23年 7月30日～平成26年 1月 7日	272	① 272
	SJG-XKC655 TQG-XKC655		XKC655-0001004～XKC655-0001046 平成23年 8月20日～平成25年 8月27日	6	①+② 6
	SJG-XKU600 SJG-XKU600A TQG-XKU600 TQG-XKU600A	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU600-0001012～XKU600-0001453 平成23年 7月13日～平成26年 1月 8日	23	① 23
	SJG-XKU605 TQG-XKU605		XKU605-0001014～XKU605-0001246 平成23年 8月 6日～平成26年 1月15日	54	① 54
	SJG-XKU640	「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU640-0001014～XKU640-0001018 平成23年10月25日～平成23年11月 8日	2	① 2
	SJG-XKU645		XKU645-0001005 平成23年 8月24日	1	① 1
	SJG-XKU650 TQG-XKU650	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU650-0001006～XKU650-0001150 平成23年 7月19日～平成25年10月18日	31	①+② 31
	SJG-XKU655 TQG-XKU655		XKU655-0001002～XKU655-0001133 平成23年 8月 1日～平成26年 1月17日	27	① 1 ①+② 26
	SJG-XKU700	「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU700-0001008～XKU700-0001012 平成23年 9月14日～平成23年10月17日	3	① 3
	SJG-XKU710 TQG-XKU710		「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG45」	XKU710-0001013～XKU710-0002116 平成23年 7月 9日～平成26年 1月20日	105
	SJG-XKU720 TQG-XKU720	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」		XKU720-0001010～XKU720-0001275 平成23年 7月17日～平成25年12月 4日	19
	SKG-XZC600 TKG-XZC600		「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZC600-0001002～XZC600-0003844 平成23年 7月10日～平成26年 2月12日	1,931
	SKG-XZC605 SKG-XZC605V TKG-XZC605 TKG-XZC605V	XZC605-0001004～XZC605-0007027 平成23年 7月 9日～平成26年 3月14日		3,480	① 3480
	SKG-XZC610D TKG-XZC610D	「トヨタ トヨエースG25」	XZC610-0001014～XZC610-0003443 平成23年 7月16日～平成26年 1月29日	430	① 430
	SKG-XZC630D TKG-XZC630D		XZC630-0001003～XZC630-0001442 平成23年 7月20日～平成26年 1月28日	131	① 131
SKG-XZC645 TKG-XZC645	「トヨタ トヨエースG25」	XZC645-0001001～XZC645-0002365 平成23年 7月11日～平成26年 1月17日	531	① 531	
SKG-XZC655 TKG-XZC655		XZC655-0001001～XZC655-0001953 平成23年 7月10日～平成26年 1月21日	200	① 4 ①+② 196	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考								
トヨタ	SKG-XZC675 TKG-XZC675 TKG-XZC675D	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZC675-0001003～XZC675-0001680 平成23年 7月10日～平成26年 3月 6日	339	① 339								
	SKG-XZC710 TKG-XZC710					XZC710-0001005～XZC710-0001834 平成23年 7月 9日～平成26年 1月15日	184	① 184					
トヨタ	SKG-XZU600 SKG-XZU600A SKG-XZU600D SKG-XZU600H SKG-XZU600W TKG-XZU600 TKG-XZU600A TKG-XZU600D TKG-XZU600H TKG-XZU600W	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG45」	XZU600-0001007～XZU600-0007218 平成23年 7月10日～平成26年 2月28日	895	① 895								
	SKG-XZU605 TKG-XZU605					「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU605-0001004～XZU605-0006676 平成23年 7月 9日～平成26年 2月27日	2,803	① 2803				
	SKG-XZU610D TKG-XZU610D									「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZU610-0001006～XZU610-0001808 平成23年 7月30日～平成26年 1月23日	141	① 141
	SKG-XZU620D TKG-XZU620D												
	SKG-XZU630D TKG-XZU630D					「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU630-0001003～XZU630-0001948 平成23年 7月20日～平成26年 1月27日	118	① 118				
	SKG-XZU640 SKG-XZU640W TKG-XZU640 TKG-XZU640W									「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG45」	XZU640-0001003～XZU640-0003049 平成23年 7月10日～平成26年 1月21日	380	① 380
	SKG-XZU645 TKG-XZU645					「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZU645-0001001～XZU645-0001747 平成23年 7月 9日～平成26年 2月14日	366	① 366				
	SKG-XZU650 TKG-XZU650 TKG-XZU650W									「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU650-0001003～XZU650-0005032 平成23年 7月12日～平成26年 3月24日	1,179	① 7 ①+② 1172
	SKG-XZU655 TKG-XZU655					「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZU655-0001002～XZU655-0002638 平成23年 7月 9日～平成26年 2月27日	868	① 13 ①+② 855				
	SKG-XZU675 SKG-XZU675D TKG-XZU675 TKG-XZU675D									「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU675-0001001～XZU675-0003657 平成23年 7月 9日～平成26年 2月13日	1,008	① 1008
	SKG-XZU685 TKG-XZU685					XZU685-0001002～XZU685-0003338 平成23年 7月 9日～平成26年 1月20日	704	① 704					
SKG-XZU695 TKG-XZU695	XZU695-0001001～XZU695-0001867 平成23年 7月10日～平成26年 2月12日	404	① 3 ①+② 401										

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
トヨタ	SDG-XZU700 SDG-XZU700A SKG-XZU700 TKG-XZU700 TKG-XZU700A	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」	XZU700-0001004～XZU700-0003182 平成23年 7月16日～平成26年 1月27日	257	① 257	
	SDG-XZU710 SKG-XZU710 TDG-XZU710 TKG-XZU710	「トヨタ トヨエースG45」	XZU710-0001006～XZU710-0009196 平成23年 7月 9日～平成26年 3月18日	2,342	① 2342	
	SDG-XZU720 SKG-XZU720 TDG-XZU720 TKG-XZU720		XZU720-0001011～XZU720-0006254 平成23年 7月 5日～平成26年 6月24日	1,864	① 1864	
	SDG-XZU730 TDG-XZU730 TKG-XZU730	「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG45」	XZU730-0001007～XZU730-0001524 平成23年 7月13日～平成26年 1月14日	150	① 150	
	SKG-XZU775 TKG-XZU775	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU775-0001005～XZU775-0001565 平成23年 8月24日～平成26年 1月17日	242	① 4 ①+② 238	
		(計 216 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年 2月 3日～平成26年 6月24日	(計 67,652 台)	① 59,368 ①+② 8,284

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。