

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年10月15日

リコール届出番号	外-2097	リコール開始日	平成26年10月16日
届出者の氏名又は名称	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先：専用フリーダイヤル 代表取締役 上野 金太郎 TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(リアコンビネーションランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リアコンビネーションランプにおいて、バルブマウントのコネクタ接続部の設計が不適切なため、使用過程で当該部の接触抵抗が増加して発熱するものがある。そのため、リアシグナル検知制御モジュールが抵抗増加を検知して、警告を表示するとともに、側方灯、尾灯、後部霧灯、駐車灯、制動灯、後退灯及び方向指示器の一部、または複数が不灯になるおそれや発熱によりコネクタ接続部が溶損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バルブマウントの仕様を確認して対策品に交換する。また、コネクタを点検し、溶損しているものは新品に交換する。		
不具合件数	287件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告、及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2097 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204046	「C180コンプレッサー」	WDD2040462A092464 平成20年4月14日	1	右ハンドル
	DBA-204041	「C200コンプレッサー」	WDD2040412A000563～WDD2040412A362404 平成19年3月1日～平成22年2月15日	17,930	
	DBA-204048	「C200CGI」	WDD2040482A330603～WDD2040482A529368 平成21年12月21日～平成23年5月16日	6,442	
	DBA-204047	「C250CGI」	WDD2040472A283309～WDD2040472A510340 平成21年9月20日～平成23年3月3日	708	
	DBA-204052	「C250」	WDD2040521A009648～WDD2040521A299600 平成19年7月30日～平成21年7月13日	2,112	左ハンドル
	WDD2040522A011180～WDD2040522A297825 平成19年9月10日～平成21年7月6日		2,712	右ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204054	「C300」	WDD2040541A283453～WDD2040541A518440 平成21年6月16日～平成23年3月25日	351	左ハンドル
			WDD2040542A000579～WDD2040542A520641 平成19年3月1日～平成23年4月11日	2,142	右ハンドル
	CBA-204077	「C63」	WDD2040771F067154～WDD2040771F643607 平成19年10月19日～平成23年5月27日	865	左ハンドル
			WDD2040772F098914～WDD2040772F648235 平成20年1月27日～平成23年3月25日	607	
	DBA-204246	「C180 コンプレッサー ステーション ワゴン」	WDD2042462F085552～WDD2042462F086453 平成19年12月22日～平成20年4月4日	2	
	DBA-204241	「C200 コンプレッサー ステーション ワゴン」	WDD2042412F085279～WDD2042412F447134 平成19年12月14日～平成22年2月8日	4,824	
	DBA-204248	「C200CGI ステーション ワゴン」	WDD2042482F401176～WDD2042482F662575 平成21年12月21日～平成23年5月2日	3,596	右ハンドル
	DBA-204247	「C250CGI ステーション ワゴン」	WDD2042472F338376～WDD2042472F637215 平成21年8月17日～平成23年3月22日	438	
	DBA-204252	「C250 ステーション ワゴン」	WDD2042522F085462～WDD2042522F356550 平成19年11月15日～平成21年7月8日	1,192	
	DBA-204254	「C300 ステーション ワゴン」	WDD2042542F338686～WDD2042542F643075 平成21年8月3日～平成23年3月22日	170	
CBA-204277	「C63 ステーション ワゴン」	WDD2042772F098951～WDD2042772F644557 平成20年2月21日～平成23年7月15日	325		
	(計14型式)	(計14車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成19年3月1日～平成23年7月15日	(計44,417台)	

(備考)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。