

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年11月27日

リコール届出番号	3462	リコール開始日	平成26年11月28日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	乗車装置（シート）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席において、座席を車体へ固定するためのブラケットの強度が不足しているため、座席に繰り返し負荷がかかると、当該ブラケットに亀裂が入るものがある。そのため、そのまま使用を続けると、異音やガタが発生し、最悪の場合、当該ブラケットが破損して座席が傾き、正しい運転姿勢が取れなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定用ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	96件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3462のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK21S	「パレット」	MK21S-100047～MK21S-167471 平成20年1月9日～平成21年8月24日	67,122	
			MK21S-180001～MK21S-209413 平成21年8月18日～平成22年7月26日	29,284	
			MK21S-220001～MK21S-244189 平成22年7月24日～平成23年9月5日	24,123	
			MK21S-340015～MK21S-375749 平成21年8月18日～平成22年7月24日	35,604	
			MK21S-380001～MK21S-403113 平成22年7月26日～平成23年9月8日	23,053	
			MK21S-720001～MK21S-722233 平成22年7月26日～平成23年9月4日	2,229	
			MK21S-950007～MK21S-960669 平成22年7月26日～平成23年9月7日	10,633	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	CBA-MK21S	「パレット」	MK21S-500015～MK21S-503109 平成20年1月11日～平成21年8月7日	3,065	
			MK21S-510001～MK21S-510138 平成21年8月18日～平成22年4月23日	138	
			MK21S-550006～MK21S-550196 平成21年8月18日～平成22年4月9日	191	
			MK21S-600079～MK21S-639494 平成20年1月9日～平成21年8月24日	39,219	
			MK21S-650002～MK21S-650575 平成22年7月26日～平成23年9月4日	571	
			MK21S-820030～MK21S-834211 平成21年9月1日～平成22年7月24日	14,132	
			MK21S-840001～MK21S-842102 平成22年7月26日～平成23年9月6日	2,092	
ニッサン	DBA-ML21S	「ルークス」	ML21S-100004～ML21S-111234 平成21年11月2日～平成22年7月26日	11,231	
			ML21S-120001～ML21S-137239 平成22年8月2日～平成23年9月7日	17,238	
			ML21S-500005～ML21S-523267 平成21年11月2日～平成22年7月27日	23,263	
			ML21S-530001～ML21S-556057 平成22年8月2日～平成23年9月5日	26,057	
			ML21S-950001～ML21S-958636 平成22年8月2日～平成23年9月5日	8,636	
			CBA-ML21S	ML21S-800015～ML21S-805520 平成21年11月2日～平成22年7月26日	5,506
			ML21S-810001～ML21S-811466 平成22年8月2日～平成23年9月5日	1,466	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月9日～平成23年9月8日	(計344,853台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。