

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年12月11日

| | | | |
|----------------------------------|---|---------|------------------------------------|
| リコール届出番号 | 3492 | リコール開始日 | 平成26年12月12日 |
| 届出者の氏名又は名称 | 日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン | | 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232 |
| 不具合の部位（部品名） | エアバッグ装置（インフレーター） | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、他社製車両解体作業時にインフレーター容器の破損が発生した。このため、原因は判明していないが、同年式で同タイプのインフレーターはエアバッグ展開時にインフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがあることから、全車両、予防的措置として、当該インフレーターを良品に交換する。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、予防的措置として、助手席用エアバッグインフレーターを良品と交換、回収して不具合原因調査を実施する。 なお、部品が供給できない場合には、暫定措置として助手席エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザー部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 仕入れ先からの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3492のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|--------------------|-----------|--|------------|-----------------|
| ニッサン | UA-TU31 | 「プレサージュ」 | TU31-000022～TU31-017268 平成15年7月2日～平成16年1月6日 | 15,167 | 助手席エアバッグ 装備車 |
| | UA-TNU31 | | TNU31-000009～TNU31-004574 平成15年7月2日～平成16年1月6日 | 3,935 | |
| | UA-PU31 | | PU31-000017～PU31-001092 平成15年7月1日～平成16年1月6日 | 808 | |
| | UA-PNU31 | | PNU31-000017～PNU31-000749 平成15年7月1日～平成15年12月25日 | 533 | |
| | TA-NT30 UA-NT30 | 「エクストレイル」 | NT30-081599～NT30-117480 平成15年4月3日～平成16年1月10日 | 13,802 | |
| | TA-T30 UA-T30 | | T30-008126～T30-022032 平成15年4月3日～平成15年12月25日 | 1,514 | |
| | GH-PNT30 | | PNT30-004159～PNT30-007676 平成15年4月4日～平成15年12月24日 | 464 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 | リコール対象車の 台数 | 備考 |
|------|------------------------|------------------|---|----------------|-----------------|
| ニッサン | UA-J31 | 「ティアナ」 | J31-013331～J31-029180 平成15年4月3日～平成16年1月6日 | 11,970 | 助手席エアバッグ 装備車 |
| | UA-PJ31 | | PJ31-001507～PJ31-003139 平成15年4月3日～平成15年12月25日 | 1,035 | |
| | UA-TNJ31 | | TNJ31-001171～TNJ31-002408 平成15年4月3日～平成15年12月25日 | 952 | |
| | UA-QG10 | 「ブルーバード シルフィ」 | QG10-153940～QG10-169619 平成15年2月26日～平成16年1月14日 | 11,609 | |
| | TA-QNG10 | | QNG10-105431～QNG10-107101 平成15年2月26日～平成15年12月25日 | 1,194 | |
| | UA-FG10 | | FG10-121191～FG10-127880 平成15年2月26日～平成15年12月25日 | 4,617 | |
| | GH-TG10 | | TG10-105313～TG10-107230 平成15年2月26日～平成15年12月25日 | 1,402 | |
| | UA-RM12 | 「リバティ」 | RM12-117408～RM12-129014 平成15年4月9日～平成16年1月7日 | 8,536 | |
| | UA-RNM12 | | RNM12-102468～RNM12-104001 平成15年4月9日～平成15年12月25日 | 1,255 | |
| | TA-QE25 | 「キャラバン」 | QE25-000006～QE25-000953 平成15年5月19日～平成16年1月29日 | 841 | |
| | TA-QGE25 | | QGE25-000012～QGE25-011589 平成14年1月7日～平成16年1月6日 | 1,608 | |
| | GE-CQGE25 LC-CQGE25 | | CQGE25-002779～CQGE25-011840 平成15年4月9日～平成15年12月24日 | 329 | |
| | KG-CWGE25 | | CWGE25-002134～CWGE25-017632 平成15年4月9日～平成15年12月24日 | 103 | |
| | KG-CWMGE25 | | CWMGE25-001645～CWMGE25-010774 平成15年4月10日～平成15年12月23日 | 176 | |
| | GE-VPE25 LC-VPE25 | | VPE25-010423～VPE25-036211 平成15年4月8日～平成16年1月7日 | 348 | |
| | KG-VWE25 | | VWE25-020610～VWE25-056117 平成15年4月10日～平成15年12月24日 | 214 | |
| | KG-VWME25 | | VWME25-006287～VWME25-032412 平成15年4月9日～平成15年12月25日 | 321 | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間 | リコール対象車の 台数 | 備考 |
|------|--------------------------|---------|--|--------------------------------------|-----------------|
| ニッサン | GE-DQGE25 LC-DQGE25 | 「キャラバン」 | DQGE25-002366～DQGE25-010975 平成15年4月10日～平成16年1月6日 | 251 | 助手席エアバッグ 装備車 |
| | KG-DWGE25 | | DWGE25-002288～DWGE25-010523 平成15年4月10日～平成16年1月6日 | 302 | |
| | KG-DWMGE25 | | DWMGE25-001232～DWMGE25-005355 平成15年4月8日～平成15年12月25日 | 132 | |
| | TA-WFGY61 | 「サファリ」 | WFGY61-000296～WFGY61-000484 平成15年4月17日～平成15年12月23日 | 126 | |
| いすゞ | TA-JQE25 | 「コモ」 | QE25-800001～QE25-800007 平成15年5月21日～平成15年10月30日 | 7 | |
| | TA-JQGE25 | | QGE25-800067～QGE25-801028 平成15年4月4日～平成15年12月25日 | 33 | |
| | LC-JCQGE25 | | CQGE25-801006～CQGE25-801040 平成15年6月20日～平成15年11月21日 | 8 | |
| | KG-JCWGE25 | | CWGE25-802005～CWGE25-802051 平成15年5月27日～平成15年11月10日 | 2 | |
| | KG-JCWMGE25 | | CWMGE25-801013～CWMGE25-801031 平成15年8月8日～平成15年11月18日 | 2 | |
| | GE-JVPE25 LC-JVPE25 | | VPE25-800384～VPE25-802066 平成15年4月21日～平成15年7月16日 | 2 | |
| | KG-JVWE25 | | VWE25-801050～VWE25-807470 平成15年5月7日～平成15年12月19日 | 9 | |
| | KG-JVWME25 | | VWME25-803005～VWME25-803104 平成15年5月19日～平成15年9月3日 | 5 | |
| | GE-JDQGE25 LC-JDQGE25 | | DQGE25-801002～DQGE25-801005 平成15年7月8日～平成15年11月12日 | 2 | |
| | KG-JDWGE25 | | DWGE25-801007～DWGE25-802007 平成15年5月8日～平成15年12月4日 | 2 | |
| | KG-JDWMGE25 | | DWMGE25-801005 平成15年8月4日 | 1 | |
| | (計 46 型式) | | (計 8 車種) | (製作期間の全体の範囲) 平成14年1月7日～平成16年1月29日 | |