

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日：平成27年2月5日

リコール届出番号	3518	リコール開始日	平成27年2月5日
届出者の氏名又は名称	UDトラック株式会社 代表取締役社長 村上 吉弘 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	走行装置（ハブベアリング）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型及び中型トラックにおいて、内側ハブベアリングのグリース充填量が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ハブベアリングが潤滑不良になり、最悪の場合、走行不能または火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、総軸（全輪）内側ハブベアリング部を点検し、ベアリングが損傷しているものは新品に交換する。また、損傷がないものはグリースを適正量充填する。		
不具合件数	22件	事故の有無	火災4件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールで通知する。さらに訪問又は電話等により直接ユーザーに連絡する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNO. 3518のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラック	QKG-CD5XL	「クオン」	CD5XL-10012 ～ CD5XL-10015 平成26年2月18日 ～ 平成26年4月2日	4	
	QKG-CD5XM QKG-CD5XM改		CD5XM-10031 ～ CD5XM-30007 平成26年2月20日 ～ 平成26年12月11日	19	
	QDG-CD5YA QKG-CD5YA		CD5YA-10078 ～ CD5YA-30029 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月22日	52	
	QDG-CD5YL QKG-CD5YL		CD5YL-10123 ～ CD5YL-30031 平成26年2月6日 ～ 平成26年12月20日	68	
	QKG-CD5ZA QKG-CD5ZA改		CD5ZA-11938 ～ CD5ZA-30825 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月22日	1,281	
	QKG-CD5ZE		CD5ZE-10131 ～ CD5ZE-30060 平成26年2月6日 ～ 平成26年12月23日	96	
	QDG-CD5ZL QKG-CD5ZL		CD5ZL-10232 ～ CD5ZL-30095 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月22日	140	
	QDG-CF5XL QDG-CF5XL改		CF5XL-20135 ～ CF5XL-30002 平成26年4月4日 ～ 平成26年12月3日	50	除雪車両は後軸のみ対象
	QKG-CG5YA		CG5YA-10025 ～ CG5YA-30012 平成26年2月18日 ～ 平成26年12月3日	20	
	QKG-CG5YE		CG5YE-10012 ～ CG5YE-10014 平成26年2月13日 ～ 平成26年4月9日	3	
	QKG-CG5YL		CG5YL-10005 ～ CG5YL-30002 平成26年2月25日 ～ 平成26年11月7日	3	
	QDG-CG5ZA QKG-CG5ZA QKG-CG5ZA改		CG5ZA-12376 ～ CG5ZA-30935 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月24日	1,504	
	QDG-CG5ZE QKG-CG5ZE		CG5ZE-10253 ～ CG5ZE-30067 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月17日	133	
	QKG-CG5ZL		CG5ZL-10150 ～ CG5ZL-30038 平成26年2月7日 ～ 平成26年12月22日	75	
	QKG-CG5ZM		CG5ZM-10045 ～ CG5ZM-30019 平成26年2月5日 ～ 平成26年12月12日	32	
	QKG-CK5XL QKG-CK5XL改		CK5XL-10054 ～ CK5XL-30006 平成26年2月3日 ～ 平成26年11月28日	14	
	QKG-CV5XA		CV5XA-10062 ～ CV5XA-30017 平成26年2月12日 ～ 平成26年12月1日	40	
	QKG-CV5XL		CV5XL-10028 ～ CV5XL-30004 平成26年2月6日 ～ 平成26年9月26日	15	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
UD トラックス	QKG-CV5YB QKG-CV5YB改	「クオン」	CV5YB-10022 ～ CV5YB-30002 平成26年2月27日 ～ 平成26年9月16日	17			
	QDG-CV5YL QDG-CV5YL改 QKG-CV5YL QKG-CV5YL改		CV5YL-20090 ～ CV5YL-30033 平成26年2月7日 ～ 平成26年12月17日	57			
	QKG-CW5XL		CW5XL-11760 ～ CW5XL-30924 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月22日	1,709			
	QKG-CW5YL QKG-CW5YL改		CW5YL-10576 ～ CW5YL-30168 平成26年2月6日 ～ 平成26年12月20日	295			
	QKG-CW5ZA QKG-CW5ZA改		CW5ZA-10170 ～ CW5ZA-30044 平成26年2月7日 ～ 平成26年12月22日	67			
	QKG-CW5ZL QKG-CW5ZL改		CW5ZL-10320 ～ CW5ZL-30099 平成26年2月6日 ～ 平成26年12月22日	196			
	QDG-CX5YA QKG-CX5YA QKG-CX5YA改		CX5YA-10068 ～ CX5YA-30025 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月17日	55			
	QKG-CX5YL		CX5YL-10030 ～ CX5YL-30017 平成26年2月13日 ～ 平成26年12月22日	25			
	QDG-CZ5YL QDG-CZ5YL改		CZ5YL-20194 ～ CZ5YL-30002 平成26年3月10日 ～ 平成26年11月27日	227	除雪車両は後軸のみ対象		
	QKG-GK5XAB QKG-GK5XAB改 QPG-GK5XAB		GK5XA-11527 ～ GK5XA-30376 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月23日	823			
	QKG-GK5XAD QKG-GK5XAD改 QPG-GK5XAD QPG-GK5XAD改		GK5XA-11552 ～ GK5XA-30378 平成26年2月10日 ～ 平成26年12月22日	91			
	QKG-GK5XAE QKG-GK5XAE改 QPG-GK5XAE		GK5XA-11530 ～ GK5XA-30373 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月20日	134			
	QKG-GK5XAK		GK5XA-11763 ～ GK5XA-12096 平成26年3月25日 ～ 平成26年8月20日	3			
	QKG-GK6XAB QKG-GK6XAB改		GK6XA-11169 ～ GK6XA-30269 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月25日	524			
	QKG-GK6XAD QKG-GK6XAD改		GK6XA-11176 ～ GK6XA-30270 平成26年2月5日 ～ 平成26年12月20日	145			
	QKG-GK6XAE		GK6XA-11292 ～ GK6XA-30226 平成26年4月1日 ～ 平成26年12月2日	16			
	日野		QDG-HF5XL	「—」	HF5XL-20010 ～ HF5XL-20011 平成26年7月11日 ～ 平成26年11月8日	2	除雪車両は後軸のみ対象
			QDG-HZ5YL		HZ5YL-20017 ～ HZ5YL-20025 平成26年5月19日 ～ 平成26年10月15日	9	
	いすゞ		QDG-SF5XL	「—」	SF5XL-20013 ～ SF5XL-20021 平成26年4月11日 ～ 平成26年10月18日	9	除雪車両は後軸のみ対象
			QDG-SZ5YL		SZ5YL-20027 ～ SZ5YL-20036 平成26年4月23日 ～ 平成26年10月20日	10	
UD トラックス	TKG-LK38C	「コンドル」	LK38C-30001 ～ LK38C-30042 平成26年2月13日 ～ 平成26年12月8日	42			
	TKG-LK38L		LK38L-10102 ～ LK38L-30051 平成26年2月4日 ～ 平成26年12月22日	57			
	TKG-LK38N		LK38N-10078 ～ LK38N-30023 平成26年2月21日 ～ 平成26年12月15日	31			
	TKG-LK39C		LK39C-10030 ～ LK39C-30003 平成26年3月3日 ～ 平成26年9月25日	4			
	TKG-LK39L		LK39L-30001 ～ LK39L-30002 平成26年7月5日 ～ 平成26年12月2日	2			
	TKG-LK39N TKG-LK39N改		LK39N-10140 ～ LK39N-30039 平成26年2月5日 ～ 平成26年12月22日	42			
	TKG-MK38C TKG-MK38C改		MK38C-11339 ～ MK38C-30586 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月23日	679			
	TKG-MK38L		MK38L-12926 ～ MK38L-31175 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月22日	1,382			
	QKG-PK39CH QKG-PK39CH改		PK39C-10255 ～ PK39C-30094 平成26年2月14日 ～ 平成26年12月20日	100			
	QKG-PK39LD		PK39L-10541 ～ PK39L-30206 平成26年2月27日 ～ 平成26年12月17日	35			
	QKG-PK39LH QKG-PK39LH改		PK39L-10527 ～ PK39L-30209 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月22日	212			
	QDG-PW39L QDG-PW39L改		PW39L-20303 ～ PW39L-30124 平成26年2月4日 ～ 平成26年12月22日	157			
			(計84型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年2月3日 ～ 平成26年12月25日	(計10,706台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。