

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年4月24日

リコール届出番号	3552	リコール開始日	平成27年4月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 木股昌俊	問い合わせ先: 品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	走行装置(前車軸)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの前車軸において、ジクサークリップを組み忘れたものがあり、その状態で使用を続けると油漏れが発生し、最悪の場合、前車軸が抜け走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、前車軸のジクサークリップの有無を確認し、欠品している場合はジクサークリップを組み付ける。また、前車軸に損傷がある場合は新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.3552のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	WDR-MGF	「M100G」	MGF-50001～MGF-50023 平成26年1月8日～平成26年1月31日	23	
		「M110G」	MGF-70015～MGF-70061 平成25年12月20日～平成26年2月1日	44	
		「GR110G」	MGF-70022～MGF-70026 平成26年1月8日～平成26年1月10日	3	
	WDR-MGY	「M115G」	MGY-30013～MGY-30015 平成26年1月7日～平成26年2月1日	3	
		「M125G」	MGY-50007 平成26年2月3日	1	
		「M135G」	MGY-70048～MGY-70070 平成25年12月20日～平成26年1月28日	23	
	KDP-MZZ	「SMZ805」	MZZ-10573～MZZ-10620 平成25年12月20日～平成26年2月3日	48	
		「SMZ875」	MZZ-30271～MZZ-30298 平成25年12月26日～平成26年2月1日	27	
		「GV875」	MZZ-30277 平成26年1月9日	1	
		「SMZ955」	MZZ-51506～MZZ-51632 平成25年12月20日～平成26年2月1日	125	
		「GV955」	MZZ-51541～MZZ-51634 平成26年1月9日～平成26年2月3日	4	
	(全3型式)	(全11車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年12月20日～平成26年2月3日	(計302台)	

備考:本件は、平成27年1月13日付け、届出番号「3497」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車の範囲が不適切であったことから、追加となった対象車両について届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。