

改善箇所説明図



注： は、追加して装着する部品を示す

燃料ポンプにおいて、燃料タンク内の燃料ポンプと配管の固定が不適切なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、燃料ポンプと配管が外れ、エンジンに燃料を圧送できず、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動が不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプと配管を固定する対策品のクリップを追加する。