

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年7月31日

|                                  |  |         |            |
|----------------------------------|--|---------|------------|
| リコール届出番号                         | 3623   | リコール開始日 | 平成27年7月31日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | いすゞ自動車株式会社<br>代表取締役社長 片山 正則<br>問い合わせ先：お客様相談センター<br>TEL 0120-119-113  |         |            |
| 不具合の部位（部品名）                      | 乗降口（グライドスライド扉）   |         |            |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 路線バスのグライドスライド扉において、扉開閉用エアシリンダーの力を伝えるブラケットと扉を開閉させる回転軸を固定しているスプリングピンに亀裂が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、スプリングピンが折損し、最悪の場合、スプリングピンが2本ともに折損することで、走行中に扉が開く、または、運転者席からの扉の開閉操作ができなくなるおそれがある。 |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、暫定措置としてスプリングピンを点検し、スプリングピンが抜け出し若しくは損傷があれば新品と交換する。なお、対策が決定次第、恒久対策品と交換する。  |         |            |
| 不具合件数                            | 0件   | 事故の有無   | 無し         |
| 発見の動機                            | 他社からの情報による。  |         |            |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3623のステッカーを貼付する。</li> </ul>  |         |            |

| 車名  | 型式  | 通称名   | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                     | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|---|-------|---|------------|----|
| いすゞ | PJ-LV234L1  | 「エルガ」 | LV234L1-7000003～LV234L1-7001279<br>平成16年11月29日～平成19年8月21日 | 748        |    |
|     | PDG-LV234L2<br>PKG-LV234L2  |       | LV234L2-7000024～LV234L2-7001131<br>平成19年4月16日～平成22年8月4日   | 775        |    |
|     | LDG-LV234L3<br>LKG-LV234L3<br>QDG-LV234L3<br>QKG-LV234L3<br>QPG-LV234L3<br>QQG-LV234L3<br>QSG-LV234L3 |       | LV234L3-7000006～LV234L3-7001194<br>平成22年9月30日～平成27年7月16日  | 935        |    |
|     | PJ-LV234N1  |       | LV234N1-7000001～LV234N1-7000650<br>平成16年12月24日～平成19年8月3日  | 298        |    |
|     | PDG-LV234N2<br>PKG-LV234N2  |       | LV234N2-7000001～LV234N2-7000749<br>平成19年3月14日～平成22年7月26日  | 366        |    |
|     | LDG-LV234N3<br>LKG-LV234N3<br>QDG-LV234N3<br>QKG-LV234N3<br>QPG-LV234N3<br>QQG-LV234N3                |       | LV234N3-7000002～LV234N3-7001122<br>平成22年8月30日～平成27年7月14日  | 691        |    |

| 車名  | 型式         | 通称名              | リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間                                     | リコール対象車の台数   | 備考 |
|-----|------------|------------------|---|--|----|
| いすゞ | KL-LV280L1 | 「エルガ」            | LV280L1-3000004～LV280L1-3000854<br>平成12年6月29日～平成16年5月26日  | 478  |    |
|     |            |                  | LV280L1-7000001～LV280L1-7000329<br>平成16年6月14日～平成17年8月5日   | 195  |    |
|     | KL-LV280N1 |                  | LV280N1-3000014～LV280N1-3000420<br>平成12年7月28日～平成16年5月11日  | 77   |    |
|     |            |                  | LV280N1-7000001～LV280N1-7000193<br>平成16年6月18日～平成17年7月20日  | 75   |    |
|     | KL-LV280Q1 |                  | LV280Q1-3000023～LV280Q1-3000026<br>平成13年3月14日～平成13年3月14日  | 4  |    |
|     | KL-LV834L1 |                  | LV834L1-3000001～LV834L1-3000213<br>平成12年6月29日～平成16年4月16日  | 199  |    |
|     |            |                  | LV834L1-7000001～LV834L1-7000024<br>平成16年8月26日～平成17年3月17日  | 24   |    |
|     | KL-LV834N1 |                  | LV834N1-3000002～LV834N1-3000062<br>平成12年8月30日～平成16年2月25日  | 58   |    |
|     |            |                  | LV834N1-7000001～LV834N1-7000004<br>平成16年6月14日～平成16年6月14日  | 4  |    |
|     | KK-LR233J1 |                  | 「エルガミオ」<br>「ガーラミオ」  | LR233J1-3000005～LR233J1-3000470<br>平成11年9月17日～平成15年9月26日 | 34 |
|     | U-LV224K   | 「キュービック」         | LV224K-3000287<br>平成6年11月1日                               | 1  |    |
|     | KC-LV280L  |                  | LV280L-3000002～LV280L-3000446<br>平成7年1月11日～平成14年7月16日     | 36   |    |
|     | KC-LV280N  |                  | LV280N-3000001～LV280N-3000462<br>平成7年9月13日～平成14年9月17日     | 39   |    |
|     | KC-LV280Q  |                  | LV280Q-3000001～LV280Q-3000107<br>平成6年7月29日～平成12年5月26日     | 21   |    |
|     | NE-LV288N  |                  | LV288N-3000003～LV288N-3000006<br>平成9年2月24日～平成10年9月22日     | 2  |    |
|     | KC-LV380L  |                  | LV380L-3000001～LV380L-3000560<br>平成7年8月25日～平成12年5月26日     | 32   |    |
|     | KC-LV380N  |                  | LV380N-3000001～LV380N-3000532<br>平成7年9月26日～平成12年3月16日     | 21   |    |
|     | KC-LV380Q  |                  | LV380Q-3000001～LV380Q-3000068<br>平成6年8月31日～平成11年6月9日      | 13   |    |
|     | KC-LV832L  |                  | LV832L-3000001～LV832L-3100012<br>平成10年1月30日～平成12年5月31日    | 53   |    |
|     | KC-LV832N  |                  | LV832N-3000001～LV832N-3100008<br>平成10年2月26日～平成12年4月14日    | 36   |    |
| 日野  | KL-KV280L1 | 「日野<br>ブルーリボンII」 | KV280L1-7000001～KV280L1-7000041<br>平成16年7月26日～平成17年5月31日  | 41   |    |
|     | KL-KV280N1 |                  | KV280N1-7000001～KV280N1-7000004<br>平成16年7月20日～平成16年10月22日 | 4  |    |
|     | (計37型式)    | (計5車種)           | (製作期間の全体の範囲)<br>平成6年7月29日～平成27年7月16日                      | (計5,260台)  |    |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。