

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 9 月 4 日

リコール届出番号	3617	リコール開始日	平成 27 年 9 月 4 日
届出者の氏名又は名称	新潟トランス株式会社 問合せ先：品質保証室 代表取締役社長 尾藤 千秋 025-256-3611		
不具合の部位（部品名）	原動機（始動回路配線）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	除雪車において、原動機を始動させる電気配線設計が不適切なため、走行時の振動等により電気配線が揺れ、電気配線と端子の接続部に力が加わることがある。そのため、当該部に繰り返し力が加わると、電気配線が切断し、原動機が始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両点検し、 ① 接続部に損傷がある場合は、新しい端子交換し電気配線を接続するとともに配電盤に電線支えを追加し、電線を固定する。 ② 接続部に損傷がない場合は、配電盤に電線支えを追加し、電線を固定する		
不具合件数	3 件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・ 自動車分解整備業者：使用者を全て把握しているので周知のための措置はとらない。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、No.3617 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニイガタ	UDS-NR6B	「ニイガタ NR302 ポ-列除雪車」	NR6B-0001～0145 平成 25 年 10 月 3 日 ～平成 27 年 2 月 20 日	145	
ニイガタ	UDS-NR6B	「ニイガタ NRN302 ポ-列除雪車」	NR6B-1501～NR6B-1502 平成 25 年 12 月 1 日 ～平成 26 年 10 月 20 日	2	
ニイガタ	NRNA	「ニイガタ NRNS303 ポ-列除雪車」	NRNA-0001～NRNA-0003 平成 27 年 2 月 5 日 ～平成 27 年 2 月 24 日	3	試作 申請 車
	(計 2 型式)	(計 3 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 10 月 3 日～平成 27 年 2 月 24 日	計 150 台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。