

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 URL：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 9月30日

リコール届出番号	3646	リコール開始日	平成27年 9月30日
届出者の氏名又は名称	日本車輛製造株式会社 お問い合わせ先：輪機・インフラ本部 代表取締役社長 森村 勉 品質保証部 TEL 0533-85-4835		
不具合の部位（部品名）	車枠（横ハリ） 緩衝装置（サスペンションブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①タンクセミトレーラにおいて、車枠（横ハリ）の強度検討が不適切なため、急旋回時、検討値以上の負荷が加わり、亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車枠（横ハリ）が折損し、走行安定性が損なわれるおそれがある。</p> <p>②タンクセミトレーラにおいて、サスペンションブラケットカバープレートと当該プレートを補強する補強材溶接部の施工管理が不適切なため、金属の溶け込みが不十分なものがある。そのため、走行振動等により、当該溶接部に亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進行し、サスペンションブラケットカバープレートとサスペンションブラケットの結合が外れ、走行安定性が損なわれるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>全車両、</p> <p>① サスペンションブラケットと横ハリにガセットを溶接により取り付け、それぞれのガセット間を接続する補強材（ブレース）をボルトナットで取り付けるとともに、横ハリと接続リブの接合部には、新たに製作したR状の補強材を溶接により取り付ける。</p> <p>② カバープレートを切除したうえで、新たな補強材を溶接により取り付ける。</p>		
不具合件数	①12件 ②16件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：所有者、使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車両には、製造所銘板付近に No.3646 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日車	ATL123LNG	12.3ton LNG タンクセミトレーラ	ATL123LNG-1~45 平成15年11月3日~平成19年9月21日	45	①②
	ATL105LNG	10.5ton LNG タンクセミトレーラ	ATL105LNG-1~9 平成20年10月28日~平成22年8月8日	9	①②
	ATL106LNG		ATL106LNG-1~6, 11 平成23年4月27日~平成25年11月18日	7	①②
	ATL135LNG	13.5ton LNG タンクセミトレーラ	ATL135LNG-1~3 平成20年11月30日~平成21年1月22日	3	②
	ATL140LNG	14ton LNG タンクセミトレーラ	ATL140LNG-1 平成18年8月8日	1	②
	KTL140LNG		KTL140LNG-1~6 平成22年9月27日~平成22年12月12日	6	②
	KTL141LNG		KTL141LNG-1~8, 11~25 平成23年8月3日~平成25年10月28日	23	②

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対 象車の台数	備考
日車	KTL143LNG	14.3ton LNG タンクセミトレー	KTL143LNG-1~4 平成 19 年 11 月 29 日~平成 23 年 3 月 1 日	4	②
	KTL148LNG	14.8ton LNG タンクセミトレー	KTL148LNG-1~2 平成 24 年 7 月 9 日~平成 24 年 10 月 30 日	2	②
	KTL150LNG	15.1ton LNG タンクセミトレー	KTL150LNG-1~9, 11~21 平成 19 年 11 月 28 日~平成 23 年 5 月 30 日	20	②
	ATL130PRS	13.4ton LPG タンクセミトレー	ATL130PRS-1~4 平成 22 年 9 月 7 日~平成 25 年 11 月 8 日	4	②
	ATL131PR		ATL131PR-6~8, 11~13 平成 23 年 8 月 26 日~平成 24 年 10 月 14 日	6	②
	ATL112PR	11.55ton LPG タンクセミトレー	ATL112PR-1 平成25年5月24日	1	②
	KTL160PR	16ton LPG タンクセミトレー	KTL160PR-7~22 平成 23 年 10 月 24 日~平成 25 年 7 月 5 日	16	②
	ATL150BU	15.32ton 混合ブタン タンクセミトレー	ATL150BU-4~6 平成 23 年 3 月 25 日~平成 23 年 3 月 31 日	3	②
			(製作期間の全体の範囲) 平成 15 年 11 月 3 日~平成 25 年 11 月 18 日	(計 150 台)	① 61 台 ② 150 台

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。