

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 9月30日

リコール届出番号	3647	リコール開始日	平成27年 9月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンにおいて、燃料タンクの製造が不適切なため、当該タンクのタンクボディーとエンドプレート溶接部に隙間が生じているものがある。そのため、走行時の振動等により隙間から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.3647」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	UDS-KRC014	「カトウ KRM-20H型 ラフター」	KRC014-0053 ~ KRC014-0185 平成26年6月17日～平成27年5月12日	132台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成26年6月17日～平成27年5月12日	(計132台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。