

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年10月15日

リコール届出番号	外-2238	リコール開始日	平成27年10月15日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人 (製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276)		
不具合の部位 (部品名)	電装関連 (曇り止め装置)		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又 は性能の状況及びその 原因	リヤガラスの曇り取り装置を制御するプログラムが不適切なため、オートモードにおいて、電源を供給し続けることがある。そのため、当該装置が発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該制御装置のプログラムを書き換え、オートモード機能を削除する。また、オーナーズマニュアルを改訂する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、日整連発行の機関誌には掲載しない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2238 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール 対象車の 台数	備考
キャデラック	ABA-A1SL	「ATS」	1G6A95SX2D0110350 ~ 1G6A95SX6F0139983 平成25年1月17日 ~ 平成27年8月28日	550	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年1月17日 ~ 平成27年8月28日	(計550台)	

【注意事項】 リコール対象車 の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。