

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年10月21日

リコール届出番号	3662	リコール開始日	平成27年10月22日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	1.燃料装置(燃料遮断弁) 2.動力伝達装置(自動クラッチ装置) 3.車体装置(助手席側ミラー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	1.DPR(排出ガス浄化装置)において、電気式燃料遮断弁のシール構造が不適切なため、防水用キャップと遮断弁本体の合わせ面から水が浸入することがある。そのため、遮断弁内部のコイル線が短絡または断線して、警告灯が点灯するとともに、コイル線の発熱により樹脂部品が損傷して、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。 2.機械式自動変速機の自動クラッチ装置において、 ①作動用モータの配線の配索が不適切なため、防水用グロメットが変形してモータ内部に水が浸入することがある。そのため、ブラシの摺動が悪くなり警告灯が点灯し、最悪の場合、ブラシが固着してクラッチが作動せず、走行できなくなるおそれがある。 ②モータ内部のブラシのリード線の配索が不適切なため、リード線がガイドに引っかかるものがある。そのため、ブラシの摺動が悪くなり導通不良を起こし、最悪の場合、モータが作動せず、走行できなくなるおそれがある。 ③制御プログラムが不適切なため、車両の発進、停止を頻繁に行うと、作動用モータのブラシが早期に摩耗することがある。 3.ルートバンの助手席側手動鏡面調整式の後写鏡において、鏡面と本体の固定方法が不適切なため、走行振動等により鏡面と本体の嵌合爪が摩耗することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、嵌合爪が折損し、最悪の場合、鏡面が脱落して、後方の交通状況等が確認できないおそれがある。		
改善措置の内容	1.全車両、燃料遮断弁を対策品に交換する。 2.①及び② 全車両、作動用モータを対策品に交換する。 2.③ 全車両、変速機制御用コンピュータのプログラムを対策したプログラムに書き換える、または、変速機制御用コンピュータを対策品に交換する。 3.全車両、助手席側後写鏡を対策品に交換する。		
不具合件数	1:18件、2.①②:176件 2.③:0件、3:8件	事故の有無	1、2、3ともなし
発見の動機	1、2.①②、3:市場からの情報による。 2.③:社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3662のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	SJG-XKC605M TQG-XKC605M TSG-XKC605M	「日野 デュトロ」	XKC605-0001006～XKC605-0001713 平成23年 7月 3日～平成27年 6月16日	383	1+2: 321 2: 62
	SJG-XKC645M TQG-XKC645M TSG-XKC645M		XKC645-0001001～XKC645-0001089 平成23年 8月 7日～平成27年 7月13日	89	1+2: 75 2: 14
	SJG-XKC655M TQG-XKC655M TSG-XKC655M		XKC655-0001001～XKC655-0001059 平成23年 7月27日～平成27年 5月14日	51	1+2: 42 2: 9
	SJG-XKU600M SJG-XKU600X TQG-XKU600M TQG-XKU600X TSG-XKU600M TSG-XKU600X		XKU600-0001002～XKU600-0001659 平成23年 7月 6日～平成27年 7月10日	621	1+2: 463 2: 158
	SJG-XKU605M TQG-XKU605M TSG-XKU605M		XKU605-0001002～XKU605-0001324 平成23年 7月11日～平成27年 7月13日	235	1+2: 199 2: 36
	SJG-XKU640M TQG-XKU640M TSG-XKU640M		XKU640-0001001～XKU640-0001056 平成23年 7月 9日～平成27年 7月 6日	53	1+2: 38 2: 15
	SJG-XKU645M TQG-XKU645M TSG-XKU645M		XKU645-0001001～XKU645-0001050 平成23年 7月11日～平成27年 7月 1日	48	1+2: 44 2: 4
	SJG-XKU650M TQG-XKU650M TSG-XKU650M		XKU650-0001001～XKU650-0001197 平成23年 7月10日～平成27年 6月23日	164	1+2: 132 2: 32
	SJG-XKU655M TQG-XKU655M TSG-XKU655M		XKU655-0001001～XKU655-0001159 平成23年 7月11日～平成27年 3月 5日	131	1+2: 111 2: 20
	SJG-XKU700M TQG-XKU700M TSG-XKU700M		XKU700-0001001～XKU700-0001116 平成23年 7月11日～平成27年 7月10日	104	1+2: 68 2: 36
	SJG-XKU710M TQG-XKU710M TSG-XKU710M		XKU710-0001004～XKU710-0002437 平成23年 7月 2日～平成27年 7月 9日	1,306	1+2: 1,043 2: 263
	SJG-XKU720M SJG-XKU720M改 TQG-XKU720M TQG-XKU720M改 TSG-XKU720M		XKU720-0001001～XKU720-0001386 平成23年 7月 5日～平成27年 7月10日	364	1+2: 283 2: 81
	SKG-XZC600M TKG-XZC600M		XZC600-0001008～XZC600-0004472 平成23年 7月 6日～平成26年 5月21日	1,173	1: 1,173
	SKG-XZC605M SKG-XZC605Y TKG-XZC605M TKG-XZC605Y		XZC605-0001003～XZC605-0009744 平成23年 7月 6日～平成27年 1月30日	2,975	1+3: 440 1: 2,436 3: 99
	SKG-XZC610T TKG-XZC610T		XZC610-0001001～XZC610-0004029 平成23年 7月10日～平成26年 5月30日	2,517	1: 2,517
	SKG-XZC630T TKG-XZC630T		XZC630-0001002～XZC630-0001506 平成23年 7月16日～平成26年 5月23日	359	1: 359
	SKG-XZC645M TKG-XZC645M		XZC645-0001005～XZC645-0002510 平成23年 7月11日～平成26年 5月15日	936	1: 936

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	SKG-XZC655M TKG-XZC655M	「日野 デュトロ」	XZC655-0001003～XZC655-0002086 平成23年 7月16日～平成26年 5月21日	861	1: 861
	SKG-XZC675M SKG-XZC675T TKG-XZC675M TKG-XZC675T		XZC675-0001001～XZC675-0001812 平成23年 7月 9日～平成26年 5月22日	402	1: 402
	SKG-XZC710M TKG-XZC710M		XZC710-0001001～XZC710-0001923 平成23年 7月 9日～平成26年 5月22日	717	1: 717
	SKG-XZU600E SKG-XZU600E改 SKG-XZU600F SKG-XZU600M SKG-XZU600T SKG-XZU600X SKG-XZU600X改 TKG-XZU600E TKG-XZU600E改 TKG-XZU600F TKG-XZU600F改 TKG-XZU600M TKG-XZU600T TKG-XZU600X TKG-XZU600X改		XZU600-0001005～XZU600-0007892 平成23年 7月 6日～平成26年 6月11日	5,923	1: 5,923
	SKG-XZU605M TKG-XZU605M		XZU605-0001003～XZU605-0007416 平成23年 7月 6日～平成26年 5月21日	3,236	1: 3,236
	SKG-XZU610T TKG-XZU610T		XZU610-0001001～XZU610-0001971 平成23年 7月10日～平成26年 5月23日	802	1: 802
	SKG-XZU620T TKG-XZU620T		XZU620-0001003～XZU620-0005986 平成23年 7月 6日～平成26年 5月29日	4,045	1: 4,045
	SKG-XZU630T TKG-XZU630T		XZU630-0001001～XZU630-0002131 平成23年 7月 6日～平成26年 5月27日	982	1: 982
	SKG-XZU640F SKG-XZU640M TKG-XZU640F TKG-XZU640M		XZU640-0001002～XZU640-0003298 平成23年 7月 9日～平成26年 5月21日	1,886	1: 1,886
	SKG-XZU645M TKG-XZU645M		XZU645-0001003～XZU645-0001833 平成23年 7月11日～平成26年 5月21日	421	1: 421
	SKG-XZU650F SKG-XZU650M TKG-XZU650F TKG-XZU650M TKG-XZU650M改		XZU650-0001004～XZU650-0005477 平成23年 7月 6日～平成26年 5月21日	3,207	1: 3,207
	SKG-XZU655M SKG-XZU655M改 TKG-XZU655M TKG-XZU655M改		XZU655-0001001～XZU655-0002985 平成23年 7月10日～平成26年 5月22日	943	1: 943
	SKG-XZU675M SKG-XZU675T TKG-XZU675M TKG-XZU675T		XZU675-0001004～XZU675-0003964 平成23年 7月10日～平成26年 5月21日	1,801	1: 1,801
	SKG-XZU685M TKG-XZU685M		XZU685-0001003～XZU685-0003546 平成23年 7月 9日～平成26年 5月29日	1,777	1: 1,777

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考		
日野	SKG-XZU695M TKG-XZU695M	「日野 デュトロ」	XZU695-0001002～XZU695-0002023 平成23年 7月 9日～平成26年 5月22日	537	1: 537		
	SDG-XZU700M SDG-XZU700M改 SDG-XZU700X SKG-XZU700M TKG-XZU700M TKG-XZU700M改 TKG-XZU700X		XZU700-0001003～XZU700-0003566 平成23年 7月 9日～平成26年 5月20日	2,253	1: 2,253		
	SDG-XZU710M SDG-XZU710M改 SKG-XZU710M SKG-XZU710M改 TDG-XZU710M TDG-XZU710M改 TKG-XZU710M TKG-XZU710M改		XZU710-0001005～XZU710-0010368 平成23年 7月 3日～平成26年 5月22日	6,685	1: 6,685		
	TKG-XZU710M		国[01]041624 平成24年 6月 1日	1	1: 1		
	SDG-XZU720M SDG-XZU720M改 SKG-XZU720M TDG-XZU720M TDG-XZU720M改 TKG-XZU720M TKG-XZU720M改		XZU720-0001003～XZU720-0006972 平成23年 7月 3日～平成26年 5月21日	3,798	1: 3,798		
	SDG-XZU730M TDG-XZU730M TKG-XZU730M		XZU730-0001002～XZU730-0001603 平成23年 7月 5日～平成26年 5月21日	427	1: 427		
	SKG-XZU775M TKG-XZU775M TKG-XZU775M改		XZU775-0001002～XZU775-0001639 平成23年 8月24日～平成26年 5月19日	360	1: 360		
	トヨタ		SJG-XKC605 TQG-XKC605 TSG-XKC605	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XKC605-0001001～XKC605-0001717 平成23年 7月 2日～平成27年 7月 6日	327	1+2: 291 2: 36
			SJG-XKC655 TQG-XKC655 TSG-XKC655		XKC655-0001004～XKC655-0001060 平成23年 8月20日～平成27年 6月10日	9	1+2: 7 2: 2
			SJG-XKU600 SJG-XKU600A TQG-XKU600 TQG-XKU600A TSG-XKU600	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU600-0001012～XKU600-0001650 平成23年 7月13日～平成27年 6月16日	34	1+2: 28 2: 6
SJG-XKU605 TQG-XKU605 TSG-XKU605		XKU605-0001014～XKU605-0001323 平成23年 8月 6日～平成27年 6月30日	87		1+2: 59 2: 28		
SJG-XKU640 TSG-XKU640		「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU640-0001014～XKU640-0001049 平成23年10月25日～平成27年 2月 3日	3	1+2: 2 2: 1		
SJG-XKU645		「トヨタ ダイナ200」	XKU645-0001005 平成23年 8月24日	1	1+2: 1		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
トヨタ	SJG-XKU650 TQG-XKU650 TSG-XKU650	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU650-0001006～XKU650-0001194 平成23年 7月19日～平成27年 6月 5日	33	1+2: 31 2: 2
	SJG-XKU655 TQG-XKU655 TSG-XKU655	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XKU655-0001002～XKU655-0001161 平成23年 8月 1日～平成27年 7月15日	30	1+2: 28 2: 2
	SJG-XKU700 TQG-XKU700 TSG-XKU700	「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU700-0001008～XKU700-0001115 平成23年 9月14日～平成27年 7月 6日	12	1+2: 3 2: 9
	SJG-XKU710 TQG-XKU710 TSG-XKU710	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG45」	XKU710-0001003～XKU710-0002438 平成23年 7月 2日～平成27年 7月13日	123	1+2: 109 2: 14
SJG-XKU720 TQG-XKU720 TSG-XKU720	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XKU720-0001010～XKU720-0001339 平成23年 7月17日～平成26年12月 5日	21	1+2: 19 2: 2	
SKG-XZC600 TKG-XZC600	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZC600-0001002～XZC600-0004471 平成23年 7月10日～平成26年 6月 3日	2,292	1: 2,292	
SKG-XZC605 SKG-XZC605V TKG-XZC605 TKG-XZC605V		XZC605-0001001～XZC605-0009777 平成23年 7月 2日～平成27年 2月 9日	4,056	1+3: 715 1: 3,214 3: 127	
SKG-XZC610D TKG-XZC610D		XZC610-0001014～XZC610-0003963 平成23年 7月16日～平成26年 5月21日	500	1: 500	
SKG-XZC630D TKG-XZC630D		XZC630-0001003～XZC630-0001507 平成23年 7月20日～平成26年 5月28日	144	1: 144	
SKG-XZC645 TKG-XZC645		XZC645-0001001～XZC645-0002514 平成23年 7月11日～平成26年 5月21日	572	1: 572	
SKG-XZC655 TKG-XZC655		XZC655-0001001～XZC655-0002076 平成23年 7月10日～平成26年 5月16日	221	1: 221	
SKG-XZC675 TKG-XZC675 TKG-XZC675D		XZC675-0001003～XZC675-0001810 平成23年 7月10日～平成26年 5月20日	405	1: 405	
SKG-XZC710 TKG-XZC710		XZC710-0001005～XZC710-0001921 平成23年 7月 9日～平成26年 5月20日	198	1: 198	
SKG-XZU600 SKG-XZU600A SKG-XZU600D SKG-XZU600H SKG-XZU600W TKG-XZU600 TKG-XZU600A TKG-XZU600D TKG-XZU600H TKG-XZU600W	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG45」	XZU600-0001002～XZU600-0007870 平成23年 7月 2日～平成26年 7月24日	955	1: 955	
SKG-XZU605 TKG-XZU605		「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU605-0001004～XZU605-0007417 平成23年 7月 9日～平成26年 6月13日	3,141	1: 3,141

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
トヨタ	SKG-XZU610D TKG-XZU610D	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZU610-0001006～XZU610-0001968 平成23年 7月 28日～平成26年 5月 8日	169	1: 169
	SKG-XZU620D TKG-XZU620D	「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU620-0001002～XZU620-0005982 平成23年 7月 20日～平成26年11月 4日	922	1: 922
	SKG-XZU630D TKG-XZU630D	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU630-0001003～XZU630-0002128 平成23年 7月 20日～平成26年 5月 27日	149	1: 149
	SKG-XZU640 SKG-XZU640W TKG-XZU640 TKG-XZU640W	「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG45」	XZU640-0001003～XZU640-0003297 平成23年 7月 10日～平成26年 5月 20日	405	1: 405
	SKG-XZU645 TKG-XZU645	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZU645-0001001～XZU645-0001831 平成23年 7月 9日～平成26年 6月 20日	409	1: 409
	SKG-XZU650 TKG-XZU650 TKG-XZU650W	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU650-0001001～XZU650-0005478 平成23年 7月 2日～平成26年 6月 4日	1,257	1: 1,257
	SKG-XZU655 TKG-XZU655	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZU655-0001002～XZU655-0002988 平成23年 7月 9日～平成26年 7月 3日	1,033	1: 1,033
	SKG-XZU675 SKG-XZU675D TKG-XZU675 TKG-XZU675D	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU675-0001001～XZU675-0003966 平成23年 7月 9日～平成26年 6月 10日	1,153	1: 1,153
	SKG-XZU685 TKG-XZU685		XZU685-0001002～XZU685-0003544 平成23年 7月 9日～平成26年 5月 21日	764	1: 764
	SKG-XZU695 TKG-XZU695		XZU695-0001001～XZU695-0002021 平成23年 7月 10日～平成26年 6月 3日	483	1: 483
	SDG-XZU700 SDG-XZU700A SKG-XZU700 TKG-XZU700 TKG-XZU700A	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」	XZU700-0001001～XZU700-0003559 平成23年 7月 2日～平成26年 6月 13日	303	1: 303
	SDG-XZU710 SKG-XZU710 TDG-XZU710 TKG-XZU710	「トヨタ トヨエースG45」	XZU710-0001002～XZU710-0010361 平成23年 7月 2日～平成26年 7月 2日	2,651	1: 2,651
	SDG-XZU720 SKG-XZU720 TDG-XZU720 TKG-XZU720		XZU720-0001011～XZU720-0006975 平成23年 7月 5日～平成26年10月 16日	2,163	1: 2,163
	SDG-XZU730 TDG-XZU730 TKG-XZU730	「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」 「トヨタ ダイナ400」 「トヨタ トヨエースG45」	XZU730-0001007～XZU730-0001604 平成23年 7月 13日～平成26年 9月 30日	174	1: 174
SKG-XZU775 TKG-XZU775	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU775-0001005～XZU775-0001642 平成23年 8月 24日～平成26年 5月 21日	277	1: 277	
	(計 241 型式)	(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年 7月 2日～平成27年 7月 15日	(計 78,049 台)	1: 76,991 2: 4,229 3: 1,381

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。