

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
TEL:03-5253-8111 内線42354  
アドレス:http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 27年 11月 4日

リコール届出番号	3667	リコール開始日	平成 27年 11月 4日
届出者の氏名	コベルコクレーン株式会社 代表取締役社長 塚本 晃彦 問い合わせ先:品質保証部 TEL:078-936-1333		
不具合の部位(部品名)	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンにおいて、スターターモータの電気配線の配索設計が不適切なため、電気配線と作動油の配管が接触し電気配線の被覆が損傷することがある。そのため、配線と配管が接触するとスパークが発生し、配線が断線、または配管が損傷して、エンジンが始動できない、もしくは作動油が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、配線の固定ブラケットを取り付ける。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問にて通知する。 ・自動車分解整備事業者:弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、キャブドアストライカー付近にNo.3667のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コベルコ	JDS-EE02	「RK250-7」	EE02-10005～EE02-11095 平成20年6月25日～平成25年3月31日	277台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年6月5日～平成25年3月31日	(計 277台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。