

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 11 月 5 日

リコール届出番号	外-2253	リコール開始日	平成 27 年 11 月 5 日
届出者の氏名又は名称	マセラティ ジャパン株式会社 日本に於ける代表者 牧野 一夫	製作国：イタリア 製作車名：マセラティ社 問合せ先：マセラティ コールセンター TEL：0120-965120	
不具合の部位	電気装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリーケーブルにおいて、当該ケーブルの固定方法が不適切なこと。また、スターターモーターの端子部の絶縁カバーが適切に取り付けられていないものがある。そのため、走行中の振動により、バッテリーケーブルに巻いてある導通性のある耐熱シールド部がスターターモーターの端子部に接触し通電するものがある。さらに、エンジン等の金属部分に接触すると短絡して発煙し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該バッテリーケーブルを新品と交換し、固定ブラケット及びボルトを追加して当該ケーブルを適切な位置に固定し取り付ける。その際、取り外したバッテリーケーブルに短絡によるダメージがある場合は、スターターモーター及びオルタネーターの動作を確認し、正常に作動しないものは新品に交換する。		
不具合件数	国内：0 件	事故の有無	国内：なし
発見の動機	イタリア本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：使用者を把握しているので機関誌等への掲載は行わない。 ・ 改善実施車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2253 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
マセラティ	ABA-MQP38A	「クアトロポルテ」	ZAMPP56J001069934～ZAMPP56J001132003 (平成 25 年 4 月 16 日～平成 26 年 9 月 11 日)	196 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(輸入期間全体の範囲) 平成 25 年 4 月 16 日～平成 26 年 9 月 11 日	(計 196 台)	