

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日:平成27年12月 2日

改善対策届出番号	485	改善対策開始日	平成27年12月 3日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(エアバッグコントロールユニット)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席と助手席にエアバッグを装着した小型トラックにおいて、製造工程および車両検査項目データの指示値が不適切なため、エアバッグコントロールユニットの仕様確認を行っていないものがある。そのため、誤った仕様のコントロールユニットが装着された場合、助手席エアバッグが機能しないおそれがある。 また、当該コントロールユニットに記録されたダイアグコードが初期化されていないものがある。		
改善対策の内容	全車両、当該コントロールユニットの仕様を確認し、誤品が装着されている場合は、正規品に交換する。また、正規品が装着されている場合は、コントロールユニットに記録されたダイアグコードを初期化する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
日野	NBG-BZU600M	「日野 デュトロ」	BZU600-0002359～BZU600-0002362 平成27年 7月22日～平成27年 7月24日	2	
	TSG-XKU605M		XKU605-0001313～XKU605-0001315 平成27年 5月 7日～平成27年 5月 8日	2	
	TKG-XZC605M		XZC605-0010474～XZC605-0011464 平成27年 5月 7日～平成27年 9月24日	39	
	TKG-XZC605Y				
	TKG-XZC610T		XZC610-0005804～XZC610-0005947 平成27年 6月29日～平成27年 8月 3日	3	
	TKG-XZC645M		XZC645-0003120 平成27年 9月17日	1	
	TKG-XZC655M		XZC655-0003045 平成27年 9月11日	1	
	TKG-XZC675T		XZC675-0002415～XZC675-0002588 平成27年 6月18日～平成27年 9月15日	2	
	TKG-XZU600E		XZU600-0010617～XZU600-0011661 平成27年 5月14日～平成27年 9月14日	22	
TKG-XZU600F					
TKG-XZU600M					
TKG-XZU600X					

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
日野	TKG-XZU605M	「日野 デュトロ」	XZU605-0010318～XZU605-0011430 平成27年 5月20日～平成27年 9月15日	26	
	TKG-XZU610T		XZU610-0002400～XZU610-0002441 平成27年 7月16日～平成27年 8月29日	2	
	TKG-XZU620T		XZU620-0008256～XZU620-0008987 平成27年 4月28日～平成27年 8月25日	4	
	TKG-XZU640M		XZU640-0004279～XZU640-0004547 平成27年 5月29日～平成27年 9月17日	7	
	TKG-XZU645M		XZU645-0002131～XZU645-0002286 平成27年 5月 8日～平成27年 8月 5日	8	
	TKG-XZU655M		XZU655-0004180～XZU655-0004717 平成27年 6月 1日～平成27年 9月16日	9	
	TKG-XZU675M TKG-XZU675T		XZU675-0005304～XZU675-0005893 平成27年 5月 8日～平成27年 9月16日	12	
	TKG-XZU685M		XZU685-0004617～XZU685-0005054 平成27年 5月29日～平成27年 9月15日	39	
	TKG-XZU695M		XZU695-0002518～XZU695-0002625 平成27年 6月 3日～平成27年 8月 5日	15	
トヨタ	ABG-TRC600	「トヨタ タイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	TRC600-0001346～TRC600-0001364 平成27年 7月 8日～平成27年 9月14日	6	
	TSG-XKC605	「トヨタ タイナ200」	XKC605-0001709～XKC605-0001723 平成27年 5月27日～平成27年 9月14日	7	
	TSG-XKU605	「トヨタ タイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XKU605-0001314～XKU605-0001326 平成27年 5月 7日～平成27年 7月17日	6	
	TSG-XKU650	「トヨタ タイナ300」	XKU650-0001194 平成27年 6月 5日	1	
	TKG-XZC605 TKG-XZC605V	「トヨタ タイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZC605-0010516～XZC605-0011398 平成27年 5月14日～平成27年 9月10日	57	
	TKG-XZC610D	「トヨタ タイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZC610-0005873～XZC610-0006046 平成27年 7月10日～平成27年10月21日	5	
	TKG-XZC630D	「トヨタ トヨエースG25」	XZC630-0001665 平成27年 6月 2日	1	
	TKG-XZC645	「トヨタ タイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZC645-0002965～XZC645-0003058 平成27年 5月12日～平成27年 7月27日	6	
	TKG-XZC675	「トヨタ タイナ200」	XZC675-0002334～XZC675-0002490 平成27年 5月22日～平成27年 7月28日	19	
	TKG-XZU600 TKG-XZU600A TKG-XZU600H	「トヨタ タイナ200」 「トヨタ タイナ300」	XZU600-0010618～XZU600-0011228 平成27年 5月15日～平成27年 7月22日	5	
	TKG-XZU605	「トヨタ タイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ タイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU605-0010270～XZU605-0011413 平成27年 5月14日～平成27年10月 6日	43	
	TKG-XZU610D	「トヨタ タイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZU610-0002366～XZU610-0002460 平成27年 6月 9日～平成27年 9月16日	3	
	TKG-XZU620D	「トヨタ タイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU620-0008304～XZU620-0008952 平成27年 5月18日～平成27年 8月25日	9	
	TKG-XZU630D	「トヨタ トヨエースG35」	XZU630-0002684 平成27年 6月 8日	1	
	TKG-XZU640	「トヨタ タイナ300」	XZU640-0004367 平成27年 7月 2日	1	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	改善対策対象車 の台数	備考
トヨタ	TKG-XZU645	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ ダイナ300」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU645-0002130～XZU645-0002292 平成27年 5月 8日～平成27年 8月19日	8	
	TKG-XZU650	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ ダイナ300」	XZU650-0007470～XZU650-0007796 平成27年 6月 5日～平成27年 9月 1日	3	
	TKG-XZU655	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU655-0004262～XZU655-0004615 平成27年 6月15日～平成27年 9月14日	6	
	TKG-XZU675 TKG-XZU675D	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ トヨエースG35」	XZU675-0005323～XZU675-0005836 平成27年 5月12日～平成27年 9月10日	16	
	TKG-XZU685	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」 「トヨタ ダイナ300」	XZU685-0004708～XZU685-0004884 平成27年 6月24日～平成27年 8月 6日	5	
	TKG-XZU695	「トヨタ ダイナ200」 「トヨタ トヨエースG25」	XZU695-0002490～XZU695-0002704 平成27年 5月19日～平成27年 9月15日	3	
	(計 47 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年 4月28日～平成27年10月21日	(計 405 台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。