


改善箇所説明図



基準不適合箇所

燃料ポンプ
コントロールユニット

注: は対象部品を示す

燃料ポンプにおいて、当該ポンプを制御する燃料ポンプコントロールユニットのプログラムが不適切なため、モータ走行からエンジン走行に切り替わる際、燃料ポンプが作動しないことがある。そのため、エンジンが始動せず、走行不能に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料ポンプコントロールユニットのプログラムを書き換える。