

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年9月29日

リコール届出番号	3899	リコール開始日	平成28年9月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（エンジン制御ユニット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型・小型トラックのエンジン制御ユニットにおいて、通気用ベントプラグ取付け部の塗装処理が不適切なため、被水により当該取付け部が腐食して防水性が低下し、ユニット内に水が浸入することがある。そのため、ユニット内に浸入した水により制御回路が短絡して警告灯点灯、出力不足等が発生し、最悪の場合、走行中エンストして走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御ユニットを対策品に交換する。または、エンジン制御ユニットのベントプラグ取付け部に防水処理を行う。		
不具合件数	28件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3899のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FRR90T2 TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7046378～FRR90-7083649 平成25年3月2日～平成27年7月22日	37,098	
	SDG-FRS90S1 SDG-FRS90S2 SKG-FRS90S2 TKG-FRS90S2		FRS90-7000273～FRS90-7000450 平成25年3月12日～平成27年7月16日	178	
	SKG-FSR90S2 SKG-FSR90T2 SPG-FSR90S2 SPG-FSR90T2		FSR90-7002674～FSR90-7005179 平成25年3月2日～平成27年7月22日	2,495	
	SDG-FSS90S1 SDG-FSS90S2 SKG-FSS90S2 SPG-FSS90S2		FSS90-7000508～FSS90-7000710 平成25年3月12日～平成27年7月18日	199	
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2 LPG-FTR90S2 LPG-FTR90T2		FTR90-7002097～FTR90-7004686 平成25年3月2日～平成27年7月22日	2,581	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
いすゞ	SDG-GSR90S2	「フォワード」	GSR90-7000024～GSR90-7000057 平成25年4月24日～平成26年10月14日	34	
	TKG-NHR85A TKG-NHR85AN	「エルフ」	NHR85-7012313～NHR85-7016192 平成25年3月4日～平成27年1月8日	3,850	
	TKG-NJR85A TKG-NJR85AD TKG-NJR85AN TKG-NJR85N TQG-NJR85AN		NJR85-7029123～NJR85-7045427 平成25年3月2日～平成27年1月7日	14,274	
	TKG-NKR85A TKG-NKR85AD TKG-NKR85AN TKG-NKR85AR TKG-NKR85N TKG-NKR85R		NKR85-7029804～NKR85-7043782 平成25年3月1日～平成26年12月16日	13,138	
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7003737～NKR85Y-7005217 平成25年3月2日～平成26年12月5日	1,444	
	TKG-NLR85AN TKG-NLR85AR TKG-NLR85N TQG-NLR85AN		NLR85-7013065～NLR85-7018871 平成25年3月1日～平成26年12月16日	5,370	
	TKG-NLS85AN		NLS85-7000707～NLS85-7000937 平成25年6月3日～平成26年9月27日	70	
	TDG-NMR85AN TKG-NMR85AN TKG-NMR85AR TKG-NMR85N TKG-NMR85R TQG-NMR85AN TQG-NMR85N		NMR85-7020693～NMR85-7028020 平成25年3月1日～平成27年1月19日	6,420	
	TDG-NMS85AN		NMS85-7001200～NMS85-7001866 平成25年3月28日～平成26年10月31日	270	
	TKG-NNR85AN TKG-NNR85AR		NNR85-7001799～NNR85-7002459 平成25年3月5日～平成26年12月1日	628	
	TKG-NNS85AR		NNS85-7000158～NNS85-7000218 平成25年3月5日～平成26年10月31日	61	
	TKG-NPR85AN TKG-NPR85AR TQG-NPR85AN		NPR85-7037266～NPR85-7051364 平成25年3月1日～平成27年1月19日	12,529	
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7003669～NPR85Y-7008078 平成25年3月1日～平成26年11月28日	4,175	
	SKG-NPS85AN SKG-NPS85AR TDG-NPS85AN TDG-NPS85AR		NPS85-7001878～NPS85-7002901 平成25年3月2日～平成26年11月27日	996	
	UD トラックス		TKG-BJR85A TKG-BJR85AD TKG-BJR85AN	「コンドル」	BJR85-7000169～BJR85-7000218 平成25年3月6日～平成26年9月11日
TKG-BKR85A TKG-BKR85AD TKG-BKR85AN TKG-BKR85AR TKG-BKR85N TKG-BKR85R		BKR85-7000259～BKR85-7000337 平成25年3月5日～平成26年10月7日	79		
SKG-BKR85YN		BKR85Y-7000017～BKR85Y-7000024 平成25年5月7日～平成26年10月7日	8		
TKG-BLR85AN TKG-BLR85AR TKG-BLR85N		BLR85-7000088～BLR85-7000130 平成25年3月9日～平成26年10月6日	43		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
UD トラックス	TKG-BMR85AN TKG-BMR85AR TKG-BMR85N TKG-BMR85R	「コンドル」	BMR85-7000248～BMR85-7000323 平成25年3月4日～平成26年10月7日	76		
	TKG-BNR85AR		BNR85-7000023～BNR85-7000025 平成26年3月6日～平成26年8月8日	3		
	TKG-BNS85AR		BNS85-7000005～BNS85-7000008 平成25年10月3日～平成26年8月28日	4		
	TKG-BPR85AN TKG-BPR85AR		BPR85-7000437～BPR85-7000548 平成25年3月5日～平成26年10月7日	112		
	SKG-BPR85YN		BPR85Y-7000045～BPR85Y-7000105 平成25年3月6日～平成26年10月8日	61		
	TDG-BPS85AN TDG-BPS85AR		BPS85-7000051～BPS85-7000075 平成25年3月4日～平成26年9月25日	25		
マツダ	TKG-LHR85A TKG-LHR85AN	「タイタン」	LHR85-7003747～LHR85-7005365 平成25年3月4日～平成26年12月25日	1,619		
	TKG-LJR85A TKG-LJR85AD TKG-LJR85AN TKG-LJR85N		LJR85-7003332～LJR85-7004078 平成25年3月4日～平成26年10月30日	747		
	TKG-LKR85A TKG-LKR85AD TKG-LKR85AN TKG-LKR85AR TKG-LKR85N TKG-LKR85R		LKR85-7002137～LKR85-7002658 平成25年3月7日～平成26年10月30日	522		
	SKG-LKR85YN		LKR85Y-7000017～LKR85Y-7000019 平成25年8月26日～平成26年8月25日	3		
	TKG-LLR85AN TKG-LLR85AR TKG-LLR85N		LLR85-7000614～LLR85-7000809 平成25年3月7日～平成26年10月30日	196		
	TKG-LMR85AN TKG-LMR85AR TKG-LMR85N TKG-LMR85R		LMR85-7000791～LMR85-7000991 平成25年3月5日～平成26年10月25日	201		
	TKG-LNR85AN TKG-LNR85AR		LNR85-7000419～LNR85-7000527 平成25年3月11日～平成26年10月27日	109		
	TKG-LNS85AR		LNS85-7000008～LNS85-7000010 平成26年6月14日～平成26年10月21日	3		
	TKG-LPR85AN TKG-LPR85AR		LPR85-7001749～LPR85-7002206 平成25年3月5日～平成26年10月28日	458		
	SKG-LPR85YN		LPR85Y-7000092～LPR85Y-7000192 平成25年3月25日～平成26年10月25日	101		
	TDG-LPS85AN TDG-LPS85AR		LPS85-7000067～LPS85-7000092 平成25年3月13日～平成26年10月2日	26		
	(計111型式)		(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年3月1日～平成27年7月22日	(計110,256台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-FRR90S1 SKG-FRR90S2 SKG-FRR90T2 TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7020157～FRR90-7086769	140	
	SDG-FRS90S1		FRS90-7000268	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考		
いすゞ	SKG-FSR90S2 SKG-FSR90T2	「フォワード」	FSR90-7001584～FSR90-7002539	6			
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2		FTR90-7000021～FTR90-7002051	17			
	SKG-NHR85A TKG-NHR85A TKG-NHR85AN	「エルフ」	NHR85-7009447～NHR85-7011620	7			
	SKG-NJR85A SKG-NJR85AD SKG-NJR85AN TKG-NJR85A TKG-NJR85AD TKG-NJR85AN		NJR85-7019328～NJR85-7028882	27			
	SKG-NKR85AD SKG-NKR85AN SKG-NKR85R TKG-NKR85A TKG-NKR85AD TKG-NKR85AN TKG-NKR85AR TKG-NKR85N		NKR85-7019449～NKR85-7029093	24			
	SKG-NKR85YN		NKR85Y-7002533～NKR85Y-7003042	6			
	SKG-NLR85AN TKG-NLR85AN		NLR85-7009351～NLR85-7011358	8			
	SDG-NMR85AN SKG-NMR85AN SKG-NMR85N SKG-NMR85R TKG-NMR85AN TKG-NMR85N TKG-NMR85R		NMR85-7015333～NMR85-7020340	23			
	TDG-NMS85AN		NMS85-7001013～NMS85-7001051	2			
	TKG-NNR85AR		NNR85-7001650～NNR85-7001653	2			
	SKG-NPR85AN SKG-NPR85AR TKG-NPR85AN TKG-NPR85AR TQG-NPR85AN		NPR85-7026976～NPR85-7037161	96			
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7000151～NPR85Y-7002350	19			
	SDG-NPS85AN TDG-NPS85AN TDG-NPS85AR		NPS85-7001187～NPS85-7001839	11			
	ニッサン		SKG-AJR85AD	「アトラス」		AJR85-7000460	1
			SKG-AKR85A TKG-AKR85R			AKR85-7001114～AKR85-7001296	2
			TKG-ALR85AN			ALR85-7000663	1
SKG-AMR85AN SKG-AMR85R TKG-AMR85AN			AMR85-7000697～AMR85-7000791		3		
TKG-APR85AN		APR85-7001535～APR85-7001694	2				
SDG-APS85AN		APS85-7000103	1				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	TKG-BKR85N	「コンドル」	BKR85-7000254	1	
	TKG-BPR85AR		BPR85-7000354	1	
			合計	(計401台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
エンジン制御ユニット	8-98184577-4	平成25年3月8日～平成25年3月22日	3	
	8-98198600-2	平成26年5月13日	1	
	8-98214504-0	平成25年6月24日～平成25年11月11日	10	
	8-98214506-0	平成25年4月15日	2	
	8-98276043-0	平成26年6月24日～平成27年11月4日	17	
	8-98276045-0	平成26年8月19日～平成28年3月23日	12	
	8-98276053-0	平成26年5月14日～平成27年5月30日	3	
	8-98276055-0	平成26年6月24日～平成26年6月25日	2	
	8-98276060-0	平成27年9月29日	1	
	8-98276061-0	平成26年7月31日～平成27年3月3日	12	
	8-98276062-0	平成26年11月13日～平成27年10月27日	5	
	8-98277656-0	平成26年12月25日	1	
	8-98277674-0	平成28年5月13日	1	
合計			(計70個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。