

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成28年10月28日

リコール届出番号	3914	リコール開始日	平成28年10月28日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	制動装置（エキスパンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのブレーキにおいて、エキスパンダのウェッジの熱処理が不適切なため、硬度が不足しているものがある。そのため、制動を繰り返すことでウェッジが摩耗し制動力が変化し、最悪の場合、ウェッジが損傷し、車輪の制動ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エキスパンダの製造番号を点検し、対象のものは良品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3914のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QTG-RU1ASCJ	「いすゞガーラ」	RU1ASC-61136～RU1ASC-61187 平成28年2月1日～平成28年2月12日	24	
	QRG-RU1ESBJ		RU1ESB-61104～RU1ESB-61114 平成28年2月3日～平成28年2月17日	7	
	LDG-RU8JHBJ SDG-RU8JHBJ		RU8JHB-60270～RU8JHB-60274 平成28年2月8日～平成28年2月11日	4	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年2月1日～平成28年2月17日	(計35台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
エキスパンダ	5-86534835-0	平成28年3月1日～平成28年3月2日	5	
	5-86542751-0	平成28年2月10日～平成28年3月4日	121	
合計			(計126個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。