


改善箇所説明図



ブレーキ制御コンピュータにおいて、制御ソフトが不適切なため、ブレーキホールド状態から駐車ブレーキ作動状態に切替できないことがある。このため、ブレーキホールドで停車中、シートベルトを外す等の操作をすると意図せず車両が動き出すおそれがある。

改善の内容

全車両、制御ソフトを修正する。

識別：改善済車両には車台番号打刻の下4桁目上部に黄色ペイントを塗布する。